Gutleuthaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/193693765720/

ID: 193693765720 **Datum:** 24.11.2015 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Baslerlandstraße
Hausnummer:	118
Postleitzahl:	79111
Stadt-Teilort:	Freiburg
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Freiburg im Breisgau (Stadtkreis)
Gemeinde:	Freiburg im Breisgau
Wohnplatz:	St. Georgen
Wohnplatzschlüssel:	8311000034
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Eingeschossiger Massivbau mit weitgehend erhaltener Wand- und Innengliederung aus dem Jahre 1571/72 (d).

1. Bauphase: (1571 - 1572)	Eingeschossiger Massivbau mit weitgehend erhaltener Wand- und Innengliederung aus dem Jahre 1571/72 (d).

	Mittelfluranlage mit zwei benachbarten Schiffen. In dem breiteren Schiff Stube mit benachbarter Küche. 1. Dachstock ist ausgebaut. Im 2. Dachstock mittige Firstständerachse. Diese durch verzapfte Büge quer und längs ausgesteift. Dach rauchschwarz.
Betroffene Gebäudeteile:	• Erdgeschoss • Dachgeschoss(e)

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Datierung
- Restauratorische Voruntersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	*keine Angaben*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Bauten für Wohlfahrt und Gesundheit • Leprosenhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Eingeschossiger Massivbau mit weitgehend erhaltener Wand- und Innengliederung aus dem Jahre 1571/72 (d). Mittelfluranlage mit zwei benachbarten Schiffen. In dem breiteren Schiff Stube mit benachbarter Küche. 1. Dachstock ist ausgebaut. Im 2. Dachstock mittige Firstständerachse. Diese durch verzapfte Büge quer und längs ausgesteift. Dach rauchschwarz.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	*keine Angaben*
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*