Gasthaus "zum Rebstock"

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/193817071415/

ID: 193817071415 **Datum:** 15.01.2020 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Hauptstraße
Hausnummer:	93
Postleitzahl:	88512
Stadt-Teilort:	Mengen
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Sigmaringen (Landkreis)
Gemeinde:	Mengen
Wohnplatz:	Mengen
Wohnplatzschlüssel:	8437076013
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Gasthausgebäude "zum Rebstock" wurde 1732 errichtet. (a) Die erste Überputzung des barocken Sichtfachwerkes erfolgte im 19. Jahrhundert. Später wurde die Fassade mehrmals renoviert. 1948 wurde der Verrputzt erneuert und zuletzt 1975 gründlich saniert.

1. Bauphase: Errichtung des Gebäudes (a)

(1732)

Betroffene Gebäudeteile:
- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Anlagen für Handel und Wirtschaft
  - Gasthof, -haus, Herberge

2. Bauphase:
(1800 - 1899)
Überputzung Sichtfachwerk

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Konstruktionsdetail:
- Verwendete Materialien
  - Putz

3. Bauphase:
(1948)
Erneuerung Verputz

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

4. Bauphase:
(1975)
Sanierung

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:
Das Gasthaus steht giebelseitig an der Südseite der Hauptstraße im Zentrum der historischen Altstadt von Mengen.

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Anlagen für Handel und Wirtschaft
  - Gasthof, -haus, Herberge

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):
Rechteckiges Gebäude mit drei Stockwerken, Kellerräumen mit Backsteingewölbe und zweigeschossigem Satteldachausbau.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:
Das Gebäude wird von beiden Giebelseiten aus erschlossen. Im EG befindet sich die Gaststube und die dazugehörigen Räume. In den beiden Obergeschossen sind Wohnräume untergebracht.

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Mischbau
	  • Obergeschoss(e) aus Holz
	  • Unterbau aus Stein (gestelzt)
	• Dachform
	  • Satteldach
	• Steinbau Mauerwerk
	  • Backstein

Konstruktion/Material:	Das Erdgeschoss wurde mit Kalk- und Backsteinen massiv aufgemauert, darüber folgt eine barocke Fachwerkkonstruktion. Das Satteldach wurde mit einer Biberschwanzdeckung versehen.