# Gasthaus "zum Rebstock"

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/193817071415/

**ID:** 193817071415 **Datum:** 15.01.2020 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

## Objektdaten

| | |
|---|---|
| **Straße:** | Hauptstraße |
| **Hausnummer:** | 93 |
| **Postleitzahl:** | 88512 |
| **Stadt-Teilort:** | Mengen |
| **Regierungsbezirk:** | Tübingen |
| **Kreis:** | Sigmaringen (Landkreis) |
| **Gemeinde:** | Mengen |
| **Wohnplatz:** | Mengen |
| **Wohnplatzschlüssel:** | 8437076013 |
| **Flurstücknummer:** | *keine* |
| **Historischer Straßenname:** | *keiner* |
| **Historische Gebäudenummer:** | *keine* |

**Lage des Wohnplatzes**

## Fotos

*keine*

## Objektbeziehungen

*keine*

## Umbauzuordnung

*keine*

## Bauphasen

**Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:**

Das Gasthausgebäude "zum Rebstock" wurde 1732 errichtet. (a) Die erste Überputzung des barocken Sichtfachwerkes erfolgte im 19. Jahrhundert. Später wurde die Fassade mehrmals renoviert. 1948 wurde der Verrputzt erneuert und zuletzt 1975 gründlich saniert.

**1. Bauphase:** Errichtung des Gebäudes (a)

(1732)

**Betroffene Gebäudeteile:**
- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)

**Lagedetail:**
- Siedlung
  - Stadt

**Bauwerkstyp:**
- Anlagen für Handel und Wirtschaft
  - Gasthof, -haus, Herberge

**2. Bauphase:**
(1800 - 1899)
Überputzung Sichtfachwerk

**Betroffene Gebäudeteile:** *keine*

**Konstruktionsdetail:**
- Verwendete Materialien
  - Putz

**3. Bauphase:**
(1948)
Erneuerung Verputz

**Betroffene Gebäudeteile:** *keine*

**4. Bauphase:**
(1975)
Sanierung

**Betroffene Gebäudeteile:** *keine*

## Besitzer:in

*keine Angaben*

## Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchung

## Beschreibung

**Umgebung, Lage:**
Das Gasthaus steht giebelseitig an der Südseite der Hauptstraße im Zentrum der historischen Altstadt von Mengen.

**Lagedetail:**
- Siedlung
  - Stadt

**Bauwerkstyp:**
- Anlagen für Handel und Wirtschaft
  - Gasthof, -haus, Herberge

**Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):**
Rechteckiges Gebäude mit drei Stockwerken, Kellerräumen mit Backsteingewölbe und zweigeschossigem Satteldachausbau.

**Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:**
Das Gebäude wird von beiden Giebelseiten aus erschlossen. Im EG befindet sich die Gaststube und die dazugehörigen Räume. In den beiden Obergeschossen sind Wohnräume untergebracht.

| | |
|---|---|
| **Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** | *keine Angaben* |
| **Bestand/Ausstattung:** | *keine Angaben* |

## Konstruktionen

| | |
|---|---|
| **Konstruktionsdetail:** | • Mischbau<br>  • Obergeschoss(e) aus Holz<br>  • Unterbau aus Stein (gestelzt)<br>• Dachform<br>  • Satteldach<br>• Steinbau Mauerwerk<br>  • Backstein |
| **Konstruktion/Material:** | Das Erdgeschoss wurde mit Kalk- und Backsteinen massiv aufgemauert, darüber folgt eine barocke Fachwerkkonstruktion. Das Satteldach wurde mit einer Biberschwanzdeckung versehen. |