Geschäftshaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/194125760210/

ID: 194125760210 **Datum:** 23.06.2016 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Kaiser-Joseph-Straße
Hausnummer:	250
Postleitzahl:	79098
Stadt-Teilort:	Freiburg
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Freiburg im Breisgau (Stadtkreis)
Gemeinde:	Freiburg im Breisgau
Wohnplatz:	Altstadt
Wohnplatzschlüssel:	8311000001
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Geschäftshaus wurde um 1900 im neugotischen Stil errichtet. 1980 erfolgten umfangreiche Fassadenarbeiten. (a)

1. Bauphase: (1900)	Das Gebäude wurde um 1900 (a) errichtet.

Betroffene Gebäudeteile:	• Erdgeschoss • Obergeschoss(e) • Dachgeschoss(e)
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Anlagen für Handel und Wirtschaft • Geschäftshaus
2. Bauphase: (1980)	Umfangreiche Bearbeitung im Fassadenbereich. (a)
Betroffene Gebäudeteile:	• Erdgeschoss • Obergeschoss(e)

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Voruntersuchung
- Restauratorische Untersuchung Natursteine

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Geschäftshaus steht giebelständig an der Westseite der Kaiser-Joseph-Straße, die von Süden nach Norden durch die Mitte der Freiburger Altstadt verläuft. Die entlang der nördlichen Traufseite verlaufende Niemensstraße bedingt die nach Norden offene Ecklage des Geschäftshauses.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Anlagen für Handel und Wirtschaft • Geschäftshaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Es handelt sich um einen vierstöckigen Eckbau mit giebelständigem Satteldach. Die östliche zweiachsige Giebelseite zeigt im Erdgeschoss gekuppelte, flachbogige Schaufenster, die durch Rundsäulen flankiert werden. In den Obergeschossen befinden sich sechsteilige Fenster mit rötlichem Sandsteingewände und auskragenden Gesimsen. Sohlbankgesimse grenzen die Obergeschosse zum Erdgeschoss hin ab. Ein Eckerker reicht über das 1. und 2. OG. Der Bereich des Dachgeschosses wird durch vier gekuppelte Rundfenster geöffnet. Das Satteldach wird durch Stufengiebel aus rötlichem Sandstein abgeschlossen. Die nördliche, vierachsige Traufseite zeigt eine ähnliche Fassadengestaltung und wird darüber hinaus durch die dreistöckige, fachwerksichtige Lukarne und einen leicht gewölbten, über die Dachtraufe auskragenden Erker dominiert.
Innerer Aufbau/Grundriss/	*keine Angaben*

Zonierung:	
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Mischbau
	  • Steinbau mit Gebäudeteilen aus Holz
	• Dachform
	  • Satteldach
	  • Zwerchhaus/-häuser
	• Steinbau Mauerwerk
	  • allgemein
	• Gestaltungselemente
	  • Staffelgiebel

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*