# Geschäftshaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/194125760210/

**ID**: 194125760210 **Datum:** 23.06.2016 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

(ii) Objektdaten

Straße: Kaiser-Joseph-Straße

Hausnummer: 250

Postleitzahl: 79098

Stadt-Teilort: Freiburg

Regierungsbezirk: Freiburg

Kreis: Freiburg im Breisgau (Stadtkreis)

Gemeinde: Freiburg im Breisgau

Wohnplatz: Altstadt

Wohnplatzschlüssel: 8311000001

Flurstücknummer: keine

Historischer Straßenname: keiner

Historische Gebäudenummer: keine



🚮 Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Geschäftshaus wurde um 1900 im neugotischen Stil errichtet. 1980 erfolgten umfangreiche Fassadenarbeiten. (a)

1. Bauphase: Das Gebäude wurde um 1900 (a) errichtet.

(1900)

### Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, Datenbank Bauforschung/Restaurierung

Geschäftshaus

Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)

Lagedetail:

SiedlungStadt

Bauwerkstyp:

· Anlagen für Handel und Wirtschaft

Geschäftshaus

2. Bauphase:

(1980)

Umfangreiche Bearbeitung im Fassadenbereich. (a)

Betroffene Gebäudeteile:



- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)



### Besitzer:in

keine Angaben



#### **Zugeordnete Dokumentationen**

- Restauratorische Voruntersuchung
- Restauratorische Untersuchung Natursteine



#### **Beschreibung**

Umgebung, Lage:

Das Geschäftshaus steht giebelständig an der Westseite der Kaiser-Joseph-Straße, die von Süden nach Norden durch die Mitte der Freiburger Altstadt verläuft. Die entlang der nördlichen Traufseite verlaufende Niemensstraße bedingt die nach Norden offene Ecklage des Geschäftshauses.

Lagedetail:

SiedlungStadt

Bauwerkstyp:

- · Anlagen für Handel und Wirtschaft
  - Geschäftshaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

Es handelt sich um einen vierstöckigen Eckbau mit giebelständigem Satteldach. Die östliche zweiachsige Giebelseite zeigt im Erdgeschoss gekuppelte, flachbogige Schaufenster, die durch Rundsäulen flankiert werden. In den Obergeschossen befinden sich sechsteilige Fenster mit

rötlichem Sandsteingewände und auskragenden Gesimsen.

Sohlbankgesimse grenzen die Obergeschosse zum Erdgeschoss hin ab. Ein Eckerker reicht über das 1. und 2. OG. Der Bereich des

Dachgeschosses wird durch vier gekuppelte Rundfenster geöffnet. Das

Satteldach wird durch Stufengiebel aus rötlichem Sandstein

abgeschlossen.

Die nördliche, vierachsige Traufseite zeigt eine ähnliche

Fassadengestaltung und wird darüber hinaus durch die dreistöckige, fachwerksichtige Lukarne und einen leicht gewölbten, über die

Dachtraufe auskragenden Erker dominiert.

Innerer Aufbau/Grundriss/

keine Angaben

## Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, Datenbank Bauforschung/Restaurierung

Geschäftshaus

**Zonierung:** 

Vorgefundener Zustand (z.B.

Schäden, Vorzustand):

keine Angaben

**Bestand/Ausstattung:** keine Angaben

# Konstruktionen

Konstruktionsdetail: • Mischbau

• Steinbau mit Gebäudeteilen aus Holz

Dachform

Satteldach

· Zwerchhaus/-häuser

Steinbau Mauerwerk

allgemein

GestaltungselementeStaffelgiebel

Konstruktion/Material:

keine Angaben