Schloss Oberherrlingen

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/195017202111/

ID: 195017202111 **Datum:** 22.08.2018 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Oberherrlingen
Hausnummer:	5
Postleitzahl:	89134
Stadt-Teilort:	Blaustein-Oberherrlingen
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Alb-Donau-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Blaustein
Wohnplatz:	Oberherrlingen
Wohnplatzschlüssel:	8425141011
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*
Geo-Koordinaten:	48,4304° nördliche Breite, 9,8882° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Schloss Oberherrlingen - Südwestansicht

Abbildungsnachweis:
Bildarchiv, LDA, Rgb. Tübingen

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Oberherrlinger Schloss wurde im Jahr 1588 von Dietrich von Bernhauses als dreigeschossiges Renaissanceschloss erbaut. Im Osten wurde das Schloss im 17. Jahrhundert durch einen Anbau erweitert. Während der Renovierung des Schloss 1800 wurde die Fassade stark verändert. (a) Die Wirtschaftsgebäude stammen aus dem 18. Jahrhundert.

1. Bauphase:
(1588)

Baubeginn des Schlosses (a)

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Lagedetail:

- Siedlung
  - Randlage

Bauwerkstyp:

- Residenz- und Hofhaltungsbauten
  - Schloss

2. Bauphase:
(1600 - 1699)

Anbau im Osten mit firstgedrehtem Giebel

Betroffene Gebäudeteile:

- Anbau

Konstruktionsdetail:

- Dachform
  - Satteldach

3. Bauphase:
(1700 - 1799)

Wirtschaftsgebäude

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Bauwerkstyp:

- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
  - Ökonomiegebäude

4. Bauphase:
(1800)

Renovierung des Schlosses mit einschneidenden Veränderungen der Schlossfassade (a)

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Untersuchung, Südfassade

- Raumbuch mit Bildern und Plänen

Beschreibung

Umgebung, Lage:
Das Oberherrlinger Schloss befindet sich im Nordwesten von Herrlingen,oberhalb des Kleinen Lautertals.

Lagedetail:
- Siedlung
  - Randlage

Bauwerkstyp:
- Residenz- und Hofhaltungsbauten
  - Schloss

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):
Es handelt sich um ein dreigeschossiges Schlossgebäude mit zwei spitzen Satteldächern. Die Fassade ist im Bereich des Erd- und ersten Obergeschosses durch Rustizierung horizontal gegliedert. Die Fenster besitzen geohrte Faschen. Das 2. Obergeschoss wird durch Eckpilaster und Lisenen bestimmt. Die Fenster sind durch flachbogige Giebel und Schmuckelemente bekrönt.
Im Osten ist das Schloss durch einen firstgedrehten Anbau erweitert.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:
keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):
keine Angaben

Bestand/Ausstattung:
keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:
- Dachform
  - Satteldach
- Detail (Ausstattung)
  - bemerkenswerte Wand-/Deckengestaltung

Konstruktion/Material:
keine Angaben