

## Altböllinger Mühle, ehem. Mühle (abgegangen)

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/195848426620/>

ID: 195848426620

Datum: 02.05.2025

Datenbestand:

Bauforschung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Böllinger Mühle
<b>Hausnummer:</b>	1
<b>Postleitzahl:</b>	74081
<b>Stadt-Teilort:</b>	Heilbronn-Neckargartach
<b>Regierungsbezirk:</b>	Stuttgart
<b>Kreis:</b>	Heilbronn (Stadtkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Heilbronn
<b>Wohnplatz:</b>	Neckargartach
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8121000012
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßename:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine
<b>Geo-Koordinaten:</b>	49,1873° nördliche Breite, 9,1854° östliche Länge

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos




**Bildbeschreibung:**  
Nordwestansicht

**Abbildungsnachweis:**  
Landesamt für Denkmalpflege

**Bildbeschreibung:**  
Detail Fenster mit Inschrifttafel

**Abbildungsnachweis:**  
Landesamt für Denkmalpflege



## Objektbeziehungen

### Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Altböllinger Mühle

### Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

keine Angabe

## Umbauzuordnung

keine

## Bauphasen

### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das ehem. Mühlengebäude datiert laut einer Inschrift auf das Jahr 1770 (i). 1968 wurde die Mühle abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt. An der Nordfassade des benachbarten Wohnhauses, einem Neubau aus den Jahren 1966-68, befindet sich ein Inschriftenstein mit der Jahreszahl 1770 (i) des ehem. Mühlengebäudes als Spolie wiederverwendet.

1. Bauphase: Datierung am ehem. Mühlengebäude  
(1770)

Betroffene Gebäudeteile: keine

Lagedetail: Siedlung  
Dorf

Bauwerkstyp: Gewerbe- und Industriebauten  
Mühle

2. Bauphase: Abbruch  
(1968)


Betroffene Gebäudeteile: keine

 **Besitzer:in**

— keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Dokumentation Gebäudebestand

 **Beschreibung**

**Umgebung, Lage:** Bis zu ihrem Abbruch im Jahr 1968 befand sich die Mühle im Süden der Hofanlage und überbaute den Mühlenkanal.

**Lagedetail:** — keine Angaben

**Bauwerkstyp:** — keine Angaben

**Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** Zweigeschossiger Bau mit Halbwalmdach.

**Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** — keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** Offener Schuppen/ Lager (1968) anstelle der ehem. Mühle

**Bestand/Ausstattung:** — keine Angaben

 **Konstruktionen**

**Konstruktionsdetail:**

- Dachform
- Satteldach mit Halbwalm-/Zweidrittelwalm

**Konstruktion/Material:** — keine Angaben