Altböllinger Mühle, ehem. Mühle (abgegangen)

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/195848426620/

ID: 195848426620 **Datum:** 02.05.2025 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Böllinger Mühle
Hausnummer:	1
Postleitzahl:	74081
Stadt-Teilort:	Heilbronn-Neckargartach
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Heilbronn (Stadtkreis)
Gemeinde:	Heilbronn
Wohnplatz:	Neckargartach
Wohnplatzschlüssel:	8121000012
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*
Geo-Koordinaten:	49,1873° nördliche Breite, 9,1854° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Nordwestansicht

Abbildungsnachweis:
Landesamt für Denkmalpflege

Bildbeschreibung:
Detail Fenster mit Inschrifttafel

Abbildungsnachweis:
Landesamt für Denkmalpflege

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Altböllinger Mühle

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

- *keine Angabe*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das ehem. Mühlengebäude datiert laut einer Inschrift auf das Jahr 1770 (i). 1968 wurde die Mühle abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt. An der Nordfassade des benachbarten Wohnhauses, einem Neubau aus den Jahren 1966-68, befindet sich ein Inschriftenstein mit der Jahreszahl 1770 (i) des ehem. Mühlengebäudes als Spolie wiederverwendet.

1. Bauphase: Datierung am ehem. Mühlengebäude
(1770)

Betroffene Gebäudeteile:
- *keine*

Lagedetail:
- Siedlung
  - Dorf

Bauwerkstyp:
- Gewerbe- und Industriebauten
  - Mühle

2. Bauphase: Abbruch
(1968)

Betroffene Gebäudeteile:
- *keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Dokumentation Gebäudebestand

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Bis zu ihrem Abbruch im Jahr 1968 befand sich die Mühle im Süden der Hofanlage und überbaute den Mühlenkanal.
Lagedetail:	*keine Angaben*
Bauwerkstyp:	*keine Angaben*
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Zweigeschossiger Bau mit Halbwalmdach.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Offener Schuppen/ Lager (1968) anstelle der ehem. Mühle
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform • Satteldach mit Halbwalm-/Zweidrittelwalm
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*