# Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/196512908920/

**ID:** 196512908920 **Datum:** 19.10.2023 **Datenbestand:** Restaurierung

## Objektdaten

| | |
|---|---|
| **Straße:** | Hauptstraße |
| **Hausnummer:** | 26 |
| **Postleitzahl:** | 78234 |
| **Stadt-Teilort:** | Engen |
| **Regierungsbezirk:** | Freiburg |
| **Kreis:** | Konstanz (Landkreis) |
| **Gemeinde:** | Engen |
| **Wohnplatz:** | Engen |
| **Wohnplatzschlüssel:** | 8335022009 |
| **Flurstücknummer:** | *keine* |
| **Historischer Straßenname:** | *keiner* |
| **Historische Gebäudenummer:** | *keine* |

**Lage des Wohnplatzes**

## Fotos

*keine*

## Objektbeziehungen

*keine*

## Umbauzuordnung

*keine*

## Weitere Objekte an diesem Wohnplatz

- Rathaus (78234 Engen, Hauptstraße 11)
- Kath. Kirche Mariä Himmelfahrt, Hauptstraße 1 (78234 Engen)
- Amtsdienerhäuschen bzw. Jägerhaus, Hauptstraße 43a (78234 Engen)
- Ehem. Kornhaus, Hauptstraße 43a (78234 Engen)
- Wohnhaus, Lupfenstraße 24 (78234 Engen)

- Hochgangsäge, Parz. 521/6 (78234 Engen, Mundingstraße 6 + 8)
- ehem. Kloster St. Wolfgang (78234 Engen, Sammlungsgasse 11)
- Wohnhaus, Sammlungsgasse 1 (78234 Engen)
- Wohnhaus, Sammlungsgasse 4 (78234 Engen)
- Wohnhaus, Sammlungsgasse 5 (78234 Engen)
- Wohnhaus (78234 Engen, Schulplatz 4)
- Wohnhaus, Spendgasse 9 (78234 Engen)
- Wohnhaus, Vorstadt 7 (78234 Engen)

## Bauphasen

**Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:**

Gasthaus aus dem 18./ 19. Jahrhundert. In der westlichen Außenwand Verlauf der Stadtmauer.

| | |
|---|---|
| **1. Bauphase:**<br>(1700 - 1899) | Errichtung des Gasthauses. |
| **Betroffene Gebäudeteile:** | *keine* |
| **Lagedetail:** | • Siedlung<br>  • Stadt |
| **Bauwerkstyp:** | • Anlagen für Handel und Wirtschaft<br>  • Gasthof, -haus, Herberge |

## Besitzer:in

*keine Angaben*

## Zugeordnete Dokumentationen

- Raumbuch (ohne Bilder mit Raumskizze)

## Beschreibung

| | |
|---|---|
| **Umgebung, Lage:** | Am südlichen Ende der Hauptstraße, außerhalb des Schlosshofes bzw. westliches des ehem. Kornhauses gelegen. |
| **Lagedetail:** | • Siedlung<br>  • Stadt |
| **Bauwerkstyp:** | • Wohnbauten<br>  • Wohnhaus |
| **Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** | Zweigeschossiger, teils dreigeschossiger Satteldachbau mit einseitigem Schopf im Süden; über rechteckigem, sich nach Süden hin verjüngendem Grundriss; nach Norden giebelseitig angebautes, leicht vor die Flucht des Wohnhauses springendes Nebengebäude mit Satteldach, Zwerchgiebel und rechteckiger Garageneinfahrt mit zweiflügeligem Tor.<br>In der westlichen Außenwand verläuft ein Abschnitt der Stadtmauer. |

| | |
|---|---|
| **Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** | *keine Angaben* |
| **Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** | *keine Angaben* |
| **Bestand/Ausstattung:** | *keine Angaben* |

## Konstruktionen

| | |
|---|---|
| **Konstruktionsdetail:** | • Dachform<br>  • Satteldach<br>  • Satteldach mit Schopfwalm (Krüppelwalm)<br>  • Zwerchhaus/-häuser |
| **Konstruktion/Material:** | *keine Angaben* |