

Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/196512908920/>

ID: 196512908920

Datum: 19.10.2023

Datenbestand:

Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Hauptstraße
Hausnummer:	26
Postleitzahl:	78234
Stadt-Teilort:	Engen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Engen
Wohnplatz:	Engen
Wohnplatzschlüssel:	8335022009
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Weitere Objekte an diesem Wohnplatz

- Rathaus (78234 Engen, Hauptstraße 11)
- Kath. Kirche Mariä Himmelfahrt, Hauptstraße 1 (78234 Engen)
- Ehem. Kornhaus, Hauptstraße 43a (78234 Engen)
- Wohnhaus, Lupfenstraße 24 (78234 Engen)
- Hochgangsäge, Parz. 521/6 (78234 Engen, Mundingstraße 6 + 8)

- ehem. Kloster St. Wolfgang (78234 Engen, Sammlungsgasse 11)
- Wohnhaus, Sammlungsgasse 1 (78234 Engen)
- Wohnhaus, Sammlungsgasse 4 (78234 Engen)
- Wohnhaus, Sammlungsgasse 5 (78234 Engen)
- Wohnhaus (78234 Engen, Schulplatz 4)
- Wohnhaus, Spendgasse 9 (78234 Engen)
- Wohnhaus, Vorstadt 7 (78234 Engen)

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Gasthaus aus dem 18./ 19. Jahrhundert. In der westlichen Außenwand Verlauf der Stadtmauer.

1. Bauphase: (1700 - 1899)	Errichtung des Gasthauses.
Betroffene Gebäudeteile:	— keine
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none"> • Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none"> • Anlagen für Handel und Wirtschaft • Gasthof, -haus

Besitzer:in

— keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Raumbuch (ohne Bilder mit Raumskizze)

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Am südlichen Ende der Hauptstraße, außerhalb des Schlosshofes bzw. westliches des ehem. Kornhauses gelegen.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none"> • Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none"> • Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Zweigeschossiger, teils dreigeschossiger Satteldachbau mit einseitigem Schopf im Süden; über rechteckigem, sich nach Süden hin verjüngendem Grundriss; nach Norden giebelseitig angebautes, leicht vor die Flucht des Wohnhauses springendes Nebengebäude mit Satteldach, Zwerchgiebel und rechteckiger Garageneinfahrt mit zweiflügeligem Tor. In der westlichen Außenwand verläuft ein Abschnitt der Stadtmauer.
Innerer Aufbau/Grundriss/	— keine Angaben

Zonierung:

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung: *keine Angaben*



Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Dachform
- Satteldach
- Satteldach mit Schopfwalm (Krüppelwalm)
- Zwerchhaus/-häuser

Konstruktion/Material: *keine Angaben*