# Fachwerkhaus Weißgerberwalk

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/196648730711/

**ID:** 196648730711 **Datum:** 21.09.2021 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

## Objektdaten

| | |
|---|---|
| **Straße:** | Ehinger Straße |
| **Hausnummer:** | 48 |
| **Postleitzahl:** | 88400 |
| **Stadt-Teilort:** | Biberach an der Riß |
| **Regierungsbezirk:** | Tübingen |
| **Kreis:** | Biberach (Landkreis) |
| **Gemeinde:** | Biberach an der Riß |
| **Wohnplatz:** | Biberach an der Riß |
| **Wohnplatzschlüssel:** | 8426021004 |
| **Flurstücknummer:** | *keine* |
| **Historischer Straßenname:** | *keiner* |
| **Historische Gebäudenummer:** | *keine* |

**Lage des Wohnplatzes**

## Fotos

*keine*

## Objektbeziehungen

*keine*

## Umbauzuordnung

*keine*

## Bauphasen

**Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:**

Das Gebäude der Weißgerberwalkmühle wurde 1699 erbaut. Die heute noch aktive Hammerwalkmühle ist die letzte Altsämisch-Gerberei Deutschlands. (a)

**1. Bauphase:** Erbauung der Weißgerberwalkmühle in Fachwerkbauweise (a)
(1699)

| | |
|---|---|
| **Betroffene Gebäudeteile:** | *keine* |
| **Lagedetail:** | • Siedlung<br>  • Stadt |
| **Bauwerkstyp:** | • Gewerbe- und Industriebauten<br>  • Gerberei |

## Besitzer:in

| | |
|---|---|
| **1. Besitzer:in:**<br>(1723) | Kolesch, Familie |
| Bemerkung Besitz: | |
| Bemerkung Familie: | |
| Beschreibung: | Gründung der Altsämischgerberei Kolesch |
| **Beruf / Amt / Titel:** | *keiner* |
| **Betroffene Gebäudeteile:** | *keine* |

## Zugeordnete Dokumentationen

- Fotodokumentation

## Beschreibung

| | |
|---|---|
| **Umgebung, Lage:** | Nördlich der Biberacher Altstadt, zwischen Ehinger Straße und Bleicherstraße gelegen. |
| **Lagedetail:** | • Siedlung<br>  • Stadt |
| **Bauwerkstyp:** | • Gewerbe- und Industriebauten<br>  • Gerberei |
| **Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** | Zweigeschossiger Fachwerkbau mit Vollwalmdach. |
| **Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** | *keine Angaben* |
| **Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** | *keine Angaben* |
| **Bestand/Ausstattung:** | *keine Angaben* |

## Konstruktionen

| | |
|---|---|
| **Konstruktionsdetail:** | • Dachform<br>  • Satteldach mit beidseitigem Vollwalm<br>• Holzgerüstbau<br>  • allgemein |
| **Konstruktion/Material:** | |

| | |
|---|---|
| | *keine Angaben* |