Friedhofkapelle St. Leonhard

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/197046479921/

ID: 197046479921 **Datum:** 12.08.2020 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Friedhofstraße
Hausnummer:	8
Postleitzahl:	88630
Stadt-Teilort:	Pfullendorf
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Sigmaringen (Landkreis)
Gemeinde:	Pfullendorf
Wohnplatz:	Pfullendorf
Wohnplatzschlüssel:	8437088024
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*
Geo-Koordinaten:	47,9264° nördliche Breite, 9,2608° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

keine Angabe

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

1. Beinhaltet Bauteil: Grabmal Egenroth, Friedhofstraße 8

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Friedhofskapelle St. Leonhard wurde 1401 mit einem Poygonalchor errichtet. 1555 (i) wurde sie um die Vorhalle in Fachwerk erweitert. Der Dachreiter stammt aus dem Jahr 1949. 1967/79 folgten Renovierungsarbeiten an der Kapelle. (a)

1. Bauphase:
(1401)

Erstmalige Erwähnung der Friedhofskapelle (a)

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:

- Sakralbauten
  - Kapelle, allgemein

2. Bauphase:
(1555)

Die Vorhalle mit dem Fachwerkgiebel geht auf das Jahr 1555 zurück (a)

Betroffene Gebäudeteile:

- Anbau

Konstruktionsdetail:

- Dachform
  - Dachreiter

3. Bauphase:
(1949)

Dachreiter

Betroffene Gebäudeteile:

- Dachgeschoss(e)

4. Bauphase:
(1967)

Renovierung

Betroffene Gebäudeteile:

- Dachgeschoss(e)

5. Bauphase:
(1979)

Renovierung

Betroffene Gebäudeteile:

- Dachgeschoss(e)

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchungen

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Die Friedhofskapelle befindet sich am südlichen Eingang des Friedhofs Pfullendorf.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Sakralbauten • Kapelle, allgemein
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Vorhalle mit Satteldach, Dachreiter und Fachwerkgiebel, daran nach Osten eingezogener, dreiseitig geschlossener Chor.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Flachgedeckt und schlicht.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	• Wandverkleidung
	  • Fachwerk

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*