

## ehem. Mühle (heute Wohnhaus mit Ökonomie)

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/197348106510/>

ID: 197348106510

Datum: 28.07.2020

Datenbestand:

Bauforschung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Breschnegg
<b>Hausnummer:</b>	2
<b>Postleitzahl:</b>	78532
<b>Stadt-Teilort:</b>	Tuttlingen-Esslingen
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Tuttlingen (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Tuttlingen
<b>Wohnplatz:</b>	Eßlingen
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8327050007
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßename:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine
<b>Geo-Koordinaten:</b>	47,9925° nördliche Breite, 8,7186° östliche Länge

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos

— keine

### Objektbeziehungen

— keine

### Umbauzuordnung

— keine

### Bauphasen

#### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die ehemalige Mühle, heute Wohnhaus mit Ökonomie, wurde im 18. Jh. erbaut.

**1. Bauphase:** Errichtung der Mühle, heutiges Wohnhaus.

(1701 - 1799)

<b>Betroffene Gebäudeteile:</b>	☐ <i>keine</i>
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Dorf</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wohnbauten</li><li>• Wohnhaus</li><li>• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.</li><li>• Ökonomiegebäude</li></ul>
<b>Konstruktionsdetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dachform</li><li>• Satteldach</li></ul>



#### Besitzer:in

☐ *keine Angaben*



#### Zugeordnete Dokumentationen

- Fotodokumentation



#### Beschreibung

<b>Umgebung, Lage:</b>	Das Gebäude befindet sich im Zentrum des Stadtteilortes Esslingen.
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Dorf</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wohnbauten</li><li>• Wohnhaus</li><li>• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.</li><li>• Ökonomiegebäude</li></ul>
<b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>	Zweigeschossiger Wohnstallflügel mit im Winkel angesetzter Scheune in charakteristischer Lage am Krähenbach, beide Flügel mit Satteldach, das Erdgeschoss massiv, die Obergeschosse in Fachwerk ausgeführt. Der Scheunengiebel in Sichtfachwerk gehalten.
<b>Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:</b>	☐ <i>keine Angaben</i>
<b>Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):</b>	☐ <i>keine Angaben</i>
<b>Bestand/Ausstattung:</b>	☐ <i>keine Angaben</i>



#### Konstruktionen

<b>Konstruktionsdetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dachform</li><li>• Satteldach</li></ul>
<b>Konstruktion/Material:</b>	☐ <i>keine Angaben</i>