Wohnhaus "Mühltörle"

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/197830080810/

ID: 197830080810 **Datum:** 02.02.2025 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Haldenstraße
Hausnummer:	3
Postleitzahl:	88499
Stadt-Teilort:	Riedlingen
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Biberach (Landkreis)
Gemeinde:	Riedlingen
Wohnplatz:	Riedlingen
Wohnplatzschlüssel:	8426097010
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Ansicht von oben

Abbildungsnachweis:
Pius Luib

Bildbeschreibung:
Ansicht von Osten

Abbildungsnachweis:
Puis Luib

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das sog. Mühltörle wurde urkundlich erstmals 1332 erwähnt und war Teil der inneren Stadtbefestigung. Das Stadttor mit dem Wohnturm in Fachwerk wurde vermutlich zwischen 1470 und 1480 erbaut. Im Jahr 2009 wurde das Wohnhaus umfangreich saniert.

1. Bauphase: (1332)	Erstmals urkundlich erwähnt (a)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Befestigungs- und Verteidigungsanlagen • Stadttor
2. Bauphase: (1470 - 1480)	Erbauung des Wohnturms als Fachwerkkonstruktion.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
3. Bauphase: (2009)	Sanierung

Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dokumentation und Schadensbeschreibung der Fachwerkkonstruktion

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Am südlichen Altstadtrand von Riedlingen gelegen, oberhalb des Donauufers gelegen.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Zweigeschossiges Fachwerkgebäude, im Erdgeschoss massiv errichtet, mit abschließendem Satteldach und Fenstererker. Erdgeschoss mit gewölbtem Durchgangstor.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	Bohlenbalkendecke im Wohnraum.

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Mischbau
	  • Obergeschoss(e) aus Holz
	  • Unterbau aus Stein (gestelzt)
	• Dachform
	  • Satteldach

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*