

## Kath. Stadtpfarrkirche St. Nikolaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/198077792220/>

ID: 198077792220

Datum: 25.11.2020

Datenbestand:

Bauforschung und Restaurierung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Schloßsteige
<b>Hausnummer:</b>	14
<b>Postleitzahl:</b>	72516
<b>Stadt-Teilort:</b>	Scheer
<b>Regierungsbezirk:</b>	Tübingen
<b>Kreis:</b>	Sigmaringen (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Scheer
<b>Wohnplatz:</b>	Scheer
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8437101003
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßenname:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine
<b>Geo-Koordinaten:</b>	48,0733° nördliche Breite, 9,2925° östliche Länge

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos

— keine

### Objektbeziehungen

— keine

### Umbauzuordnung

— keine

### Bauphasen

#### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Kirche wurde im 14. Jh. in gotischem Stil erbaut, um 1500 ungebaut und von 1742 bis 1753 barockisiert. 1936/37 kam es an der Kirche zu schweren Erdbebenschäden. (a)

**1. Bauphase:** Erbauung der Kirche  
(1301 - 1399)

**Betroffene Gebäudeteile:**  keine

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Sakralbauten
- Pfarrkirche

**Konstruktionsdetail:**

- Dachform
  - Walmdach
  - Zwiebeldach/-helm
- Gestaltungselemente
  - Staffelgiebel

**2. Bauphase:** Umbau  
(1500)

**Betroffene Gebäudeteile:**  keine

**3. Bauphase:** Umbau im barocken Stil  
(1742 - 1753)


**Betroffene Gebäudeteile:**  keine

 **Besitzer:in**

keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

• Restauratorische Untersuchungen

 **Beschreibung**

**Umgebung, Lage:** Die Kirche befindet sich oberhalb des Ortes auf einem Kalkfelsen in der Nähe des Schlosses Scheer.

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Sakralbauten
- Pfarrkirche

**Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** Zentraler Massivbau mit Staffelgiebel im Westen, zwei eingeschossigen Seitenschiffen mit Walmdach und Kirchenturm mit Zwiebelhelmaufsatz im Osten.

**Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:**  keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):**  keine Angaben

**Bestand/Ausstattung:**  *keine Angaben*

 **Konstruktionen**

- Konstruktionsdetail:**
- Dachform
    - Walmdach
    - Zwiebdach/-helm
  - Gestaltungselemente
    - Staffelgiebel

**Konstruktion/Material:**  *keine Angaben*