

# Mühle

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/198287559316/>

ID: 198287559316

Datum: 08.03.2022

Datenbestand:

Restaurierung

## Objektdaten

<b>Straße:</b>	Vorstadt
<b>Hausnummer:</b>	3
<b>Postleitzahl:</b>	78658
<b>Stadt-Teilort:</b>	Flözlingen
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Rottweil (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Zimmern ob Rottweil
<b>Wohnplatz:</b>	Flözlingen
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8325069001
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßename:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



## Fotos

— keine

## Objektbeziehungen

— keine

## Umbauzuordnung

— keine

## Weitere Objekte an diesem Wohnplatz

- Evangelische Pfarrkirche, Bergstraße 3 (78658 Flözlingen)
- Wohn- und Wirtschaftsgebäude, Eschachstraße 1 (78658 Flözlingen)
- Sog. Leimhaus, Im Winkel 7 (78658 Flözlingen)
- Fachwerkhaus, Stettener Straße 10 (78658 Flözlingen)
- Wohnhaus (Bauernhaus), Stettener Straße 18 (78658 Flözlingen)

 **Bauphasen****Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:**

Eine bauhistorische Untersuchung zur Mühle ist nicht vorhanden. Das Nebengebäude der Mühle ist mit der Jahreszahl 1846 (i) bezeichnet.


<b>1. Bauphase:</b> (1846)	Nebengebäude der Mühle (i)
<b>Betroffene Gebäudeteile:</b>	— keine
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Dorf</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gewerbe- und Industriebauten</li><li>• Mühle</li></ul>

 **Besitzer:in**

— keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Tragwerksuntersuchung

 **Beschreibung**

<b>Umgebung, Lage:</b>	Die ehem. Mühle befindet sich im östlich der Eschach liegenden Ortsteil von Flözlingen und ist traufseitig zur Straße "Vorstadt" ausgerichtet.
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Dorf</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gewerbe- und Industriebauten</li><li>• Mühle</li></ul>
<b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>	Dreigeschossiger Satteldachbau, an der östlichen Giebelseite zweigeschossiger Satteldachanbau mit fachwerksichtiger Giebelseite. Wenige Meter nordwestlich der Mühle steht das kleine Nebengebäude aus Natursteinmauerwerk mit Satteldach, Türgewände aus rotem Sandstein mit bez. Jahreszahl im Türsturz.
<b>Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:</b>	— keine Angaben
<b>Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):</b>	— keine Angaben
<b>Bestand/Ausstattung:</b>	Mühlrad an der westlichen Giebelseite des Hauptbaus.

 **Konstruktionen**

<b>Konstruktionsdetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Steinbau Mauerwerk</li><li>• Bruchstein</li></ul>
-----------------------------	---

- Dachform
  - Satteldach
- Holzgerüstbau
  - allgemein

**Konstruktion/Material:**

■ *keine Angaben*