Mühle

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/198287559316/

ID: 198287559316 **Datum:** 08.03.2022 **Datenbestand:** Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Vorstadt
Hausnummer:	3
Postleitzahl:	78658
Stadt-Teilort:	Flözlingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Rottweil (Landkreis)
Gemeinde:	Zimmern ob Rottweil
Wohnplatz:	Flözlingen
Wohnplatzschlüssel:	8325069001
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Weitere Objekte an diesem Wohnplatz

- Evangelische Pfarrkirche, Bergstraße 3 (78658 Flözlingen)
- Wohn- und Wirtschaftsgebäude, Eschachstraße 1 (78658 Flözlingen)
- Sog. Leimhaus, Im Winkel 7 (78658 Flözlingen)
- Fachwerkhaus, Stettener Straße 10 (78658 Flözlingen)
- Wohnhaus (Bauernhaus), Stettener Straße 18 (78658 Flözlingen)

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Eine bauhistorische Untersuchung zur Mühle ist nicht vorhanden. Das Nebengebäude der Mühle ist mit der Jahreszahl 1846 (i) bezeichnet.

1. Bauphase: (1846)	Nebengebäude der Mühle (i)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Dorf
Bauwerkstyp:	• Gewerbe- und Industriebauten • Mühle

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Tragwerksuntersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Die ehem. Mühle befindet sich im östlich der Eschach liegenden Ortsteil von Flözlingen und ist traufseitig zur Straße "Vorstadt" ausgerichtet.
Lagedetail:	• Siedlung • Dorf
Bauwerkstyp:	• Gewerbe- und Industriebauten • Mühle
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Dreigeschossiger Satteldachbau, an der östlichen Giebelseite zweigeschossiger Satteldachanbau mit fachwerksichtiger Giebelseite. Wenige Meter nordwestlich der Mühle steht das kleine Nebengebäude aus Natursteinmauerwerk mit Satteldach, Türgewände aus rotem Sandstein mit bez. Jahreszahl im Türsturz.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	Mühlrad an der westlichen Giebelseite des Hauptbaus.

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Steinbau Mauerwerk • Bruchstein

	• Dachform
	  • Satteldach
	• Holzgerüstbau
	  • allgemein

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*