Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/198684485710/

ID: 198684485710 **Datum:** 20.10.2020 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Färberstraße
Hausnummer:	24
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Straßenansicht

Abbildungsnachweis:
Burghard Lohrum

Bildbeschreibung:
Rückansicht

Abbildungsnachweis:
Burghard Lohrum

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das in seinem heutigen Bestand im Wesentlichen noch historische Struktur der Zeit um 1776 (d) aufweisende Gebäude wurde spätestens im 14. Jahrhundert an die südliche Brandwand der Färberstraße 26 angebaut. Aus dieser Zeit ist noch die nördliche Brandwand erhalten. Von 1776 stammt der Rest eines doppelt stehenden Stuhlgerüstes sowie das Deckengebälk über dem 2. Obergeschoss, die Deckengebälke darunter sind vermutlich älter. Die Straßenfassade wurde im 20. Jh. überformt.

1. Bauphase:
(1300 - 1399)

Erbauung des Gebäudes spätestens im 14. Jh. Davon ist noch die nördliche Brandwand erhalten.

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

2. Bauphase:
(1776)

Von 1776 sind noch Reste des doppelt stehenden Stuhlgerüste und des Dachgebälks über dem 2. OGs erhalten (d)

Betroffene Gebäudeteile:

- Dachgeschoss(e)

3. Bauphase:
(1900 - 1999)

Überformung der straßenseitigen Fassade

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Kurzdokumentation

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Wohnhaus steht traufseitig an der westlichen Färberstraße, in geschlossener Bebauung.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Wohnhaus, dreigeschossiger Satteldachbau, massiv errichtet.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Zeigt den für die meisten innerstädtischen Bauten Villingens typischem seitlichen Erschließungsflur.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	• Steinbau Mauerwerk
	  • allgemein

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*