

Sog. Marie Ellenrieder Haus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/198952837620/>

ID: 198952837620 Datum: 18.12.2018 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Zollernstraße
Hausnummer:	2
Postleitzahl:	78462
Stadt-Teilort:	Konstanz
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Konstanz
Wohnplatz:	Konstanz
Wohnplatzschlüssel:	8335043012
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:


Zu dem Objekt, sog. Marie Ellenrieder Haus, liegt zur Zeit noch keine bauhistorische Untersuchung vor. Es zeigt wohl aber eine mittelalterliche Hausstruktur.(a) Es wurde nach der deutschen Malerin Marie Ellenrieder (1791-1863) benannt, deren Elternhaus sich im Gebäude der Zollernstraße 2 befand.

1. Bauphase: Mittelalterliche Hausstruktur

(500 - 1499)

Betroffene Gebäudeteile:  keine**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Besitzer** keine Angaben**Weiterer Datenbestand LAD** keines**Zugeordnete Dokumentationen**

- Dokumentation der Baumaßnahmen und Raumbuch

**Beschreibung****Umgebung, Lage:** Das sog. Marie Ellenrieder Haus befindet sich am östlichen Rand der Konstanzer Altstadt. Es steht traufseitig an der Nordseite der Zollernstraße. Ihr Ostgiebel steht frei zur Konzilstraße in.**Lagedetail:**


- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohn- und Geschäftshaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Es handelt sich um einen dreigeschossigen Traufseitbau mit auskragendem Satteldach und Staffelgiebel im Osten. Die beiden Obergeschosse werden durch sieben Fensterachsen gegliedert. Das Erdgeschoss besitzt ein rundbogiges Durchgangsportal und ein korbbogenförmiges Portal.

An der Rückseite befinden sich drei lanzettförmige Fenster.

**Innerer Aufbau/Grundriss/
Zonierung:**  keine Angaben**Vorgefundener Zustand (z.B.
Schäden, Vorzustand):**  keine Angaben**Bestand/Ausstattung:** Barocke Innengestaltung (Treppenhaus, Deckenstück, ..) und Wandgemälde des Treppenhauses von Marie Ellenrieder. (a)**Konstruktionen****Konstruktionsdetail:**

- Dachform
 - Satteldach
- Verwendete Materialien
 - Putz
- Gestaltungselemente

- Staffelgiebel

Konstruktion/Material:

Verblatteter Dachstuhl