Evang. Pfarrhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/199131677620/

ID: 199131677620 **Datum:** 17.12.2020 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Mönchweilerstraße
Hausnummer:	6
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*
Geo-Koordinaten:	48,0629° nördliche Breite, 8,4597° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Gebäude wurde vom Architekten Th. Glatz im Stil des Historismus 1904 errichtet. (a)

1. Bauphase: Errichtung des Gebäudes (a)

(1904)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Pfarrhaus

Konstruktionsdetail:
- Dachform
  - Walmdach

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage: Das Pfarrhaus befindet sich nördlich der Altstadt Villingens, an der Ecke Mönchweilerstraße/ Wehrstraße.

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Pfarrhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Mehrgeschossiger Massivbau mit Walmdach.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: *keine Angaben*

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung: *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:
- Dachform
  - Walmdach

Konstruktion/Material: *keine Angaben*