Wohn- und Geschäftshaus, "zu den drei goldenen Schwanen"

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/199150040320/

ID: 199150040320 **Datum:** 30.06.2016 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Schusterstraße
Hausnummer:	33
Postleitzahl:	79098
Stadt-Teilort:	Freiburg
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Freiburg im Breisgau (Stadtkreis)
Gemeinde:	Freiburg im Breisgau
Wohnplatz:	Altstadt
Wohnplatzschlüssel:	8311000001
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die dendrochronologische Datierung der Bohrproben ergab kein genaues Ergebnis. Die Erbauung des Gebäudes wird grob in den Zeitraum zwischen 1258 und 1300 angesetzt. 1460 wird der profane Bau als "Haus zur Hexe" erwähnt. (a)

1. Bauphase:	Die dendrochronologische Datierung der Bohrproben ergab kein

(1258 - 1300)	genaues Ergebnis. Die Erbauung des Gebäudes wird grob in den Zeitraum zwischen 1258 und 1300 angesetzt.
Betroffene Gebäudeteile:	• Erdgeschoss • Obergeschoss(e) • Dachgeschoss(e)
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Datierung
- Restauratorische Voruntersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Wohn- und Geschäftshaus steht traufseitig an der Nordseite der Schuster, inmitten der Freiburger Altstadt.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohn- und Geschäftshaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Das Gebäude präsentiert sich als dreigeschossiger Satteldachbau in traufseitiger Ausrichtung. An der rückwärtigen, nördlichen Traufseite ist ihm ein Treppenturm mit polygonal geschlossenem Walmdach angefügt. Die Südfassade wird im Erdgeschoss durch drei große Rundbögen geöffnet. Das Obergeschoss zeigt abgefaste Steingewändefenster.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Über Tiefkeller errichtet.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	Treppenturm mit steinerner Wendeltreppe; Wand- und Deckenmalereien 1. OG

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	*keine Angaben*
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*