Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/199706130810/

ID: 199706130810 **Datum:** 26.03.2015 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Schweizgasse
Hausnummer:	11
Postleitzahl:	69469
Stadt-Teilort:	Weinheim
Regierungsbezirk:	Karlsruhe
Kreis:	Rhein-Neckar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Weinheim
Wohnplatz:	Weinheim
Wohnplatzschlüssel:	8226096023
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das giebelständige Gebäude ist vollständig verputzt.
Soweit erkennbar sind die Umfassungswände massiv.
Im Hausinnern wurde im 2. OG, im Bereich des Treppenaufganges, ein alter Ständer erkannt.
Ohne näher erfasste Befunde wurde hier eine Bohrprobe (D1- Fällung : 1562 +/- 10) entnommen.
Das tragende Dachgerüst besteht aus einem 3-fach stehenden Stuhl. Dieser ist in Quer- und Längsrichtung durch verzapfte Kopfstreben ausgesteift.

Die Dachhölzer sind hell.
Der Spitzboden ist zur Schweigasse hin abgewalmt.

1. Bauphase: (1552 - 1572)
Ohne näher erfasste Befunde wurde hier eine Bohrprobe (D1- Fällung : 1562 +/- 10) entnommen.

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Datierung

Beschreibung

Umgebung, Lage: *keine Angaben*

Lagedetail: *keine Angaben*

Bauwerkstyp: *keine Angaben*

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): *keine Angaben*

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: *keine Angaben*

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung: *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail: *keine Angaben*

Konstruktion/Material: *keine Angaben*