

## Scheune

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/199908727912/>

ID: 199908727912

Datum: 17.02.2014

Datenbestand:

Bauforschung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Feldmesserstraße
<b>Hausnummer:</b>	2
<b>Postleitzahl:</b>	79189
<b>Stadt-Teilort:</b>	Bad Krozingen
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Breisgau-Hochschwarzwald (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Bad Krozingen
<b>Wohnplatz:</b>	Bad Krozingen
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8315006002
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßenname:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos

— keine

### Objektbeziehungen

— keine

### Umbauzuordnung

— keine

### Bauphasen

— keine Angaben

### Besitzer

— keine Angaben

## Zugeordnete Dokumentationen

- Schadensanalyse Holzgerüst
- Bestandserfassung des gesamten Gebäudes und der Scheune

## Beschreibung

<b>Umgebung, Lage:</b>	— keine Angaben
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siedlung</li> <li>• Stadt</li> </ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.</li> <li>• Scheune</li> </ul>
<b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>	Eingeschossiger, langgezogener Baukörper mit Satteldach.
<b>Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:</b>	— keine Angaben
<b>Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):</b>	— keine Angaben
<b>Bestand/Ausstattung:</b>	— keine Angaben

## Konstruktionen

<b>Konstruktionsdetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dachgerüst Grundsystem <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl</li> </ul> </li> <li>• Dachgerüst, verstärkende Einbauten <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unter-, Überzüge, Pfetten</li> </ul> </li> <li>• Dachform <ul style="list-style-type: none"> <li>• Satteldach</li> </ul> </li> </ul>
<b>Konstruktion/Material:</b>	<p>Erdgeschoss: Ursprünglich massiv in U-Form erbaut, bestand die zum Hof ausgerichtete Längswand in Fachwerk. Während die Massivwände bis auf einzelne Fensteröffnungen geschlossen waren, befanden sich im Bereich des Fachwerkes zwei Einfahrten und zwei Stalleingänge.</p> <p>Dachwerk Das tragende Gerüst bilden liegende Stuhlkonstruktionen in 7 inneren Querachsen. Diese unterstützen zwei Stuhlpfetten und eine Firstpfette. Auf den Pfetten entlasten sich längs gebundene Sparrenpaare. Während die liegenden Stuhlgerüste auf quer verlaufenden Binderbalken abgezimmert sind, fehlen bei den Sparrenpaaren die Dachbalken. An ihrer Stelle stehen sie einer Fußpfette auf. Damit diese nicht auswandert sind die Fußpfetten, ähnlich wie Wechsel, in die Binnerbalken gezapft.</p>