Ehem. Zisterzienserinnenabtei Heiligkreuztal

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/200245179610/

ID: 200245179610 **Datum:** 25.05.2013 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Am Münster
Hausnummer:	11
Postleitzahl:	88499
Stadt-Teilort:	Heiligkreuztal
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Biberach (Landkreis)
Gemeinde:	Altheim (Biberach LK)
Wohnplatz:	Heiligkreuztal
Wohnplatzschlüssel:	8426008004
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Kreuzgang mit Blick auf Klosterkirche (1979)

Abbildungsnachweis:
Bildindex Foto Marburg (mi0570g07a); LDA BW Tübingen/Bebenhausen

Bildbeschreibung:
Kreuzgang Ostflügel nach Süden (1979)

Abbildungsnachweis:
Bildindex Foto Marburg (mi05710d10a); LDA BW Tübingen/Bebenhausen



Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

- *keine Angabe*

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

1. Beinhaltet Bauteil:	Herrenhaus , Am Münster 6
2. Beinhaltet Bauteil:	Marienfigur mit Kind, sog. "grüne Madonna", Am Münster 7

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die ehem. Zisterzienserinnenabtei Heiligkreuztal wurde 1227 gestiftet (a); das Kloster wurde 1802 säkularisiert.
Seit 1972 werden die Klausurräume von der Stefanus-Gemeinschaft genutzt und dienen u.a. als Bildungsstätte.

1. Bauphase: (1227 - 1256)	Stiftung des Klosters und Bau der Konventsanlage. (a) Klosterweihe am 4. Juli 1256.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Bauwerkstyp:	• Sakralbauten • Kloster, allgemein
2. Bauphase: (1802 - 1803)	Säkularisation.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
3. Bauphase:	Stefanus-Gemeinschaft übernimmt das Kloster; es folgen

(1972)	Renovierungs- und Instandsetzungsarbeiten. (a)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Bauwerkstyp:	• Anlagen für Bildung, Kunst und Wissenschaft • Archiv

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

keine

Beschreibung

Umgebung, Lage:	*keine Angaben*
Lagedetail:	• Klosteranlage • allgemein
Bauwerkstyp:	• Sakralbauten • Kloster, allgemein
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	*keine Angaben*
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	*keine Angaben*
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*