# Wohn- und Geschäftshaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/200293839912/

**ID:** 200293839912 **Datum:** 21.09.2021 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

## Objektdaten

| | |
|---|---|
| **Straße:** | Ehinger-Tor-Straße |
| **Hausnummer:** | 18 |
| **Postleitzahl:** | 88400 |
| **Stadt-Teilort:** | Biberach a. d. Riß |
| **Regierungsbezirk:** | Tübingen |
| **Kreis:** | Biberach (Landkreis) |
| **Gemeinde:** | Biberach an der Riß |
| **Wohnplatz:** | Biberach an der Riß |
| **Wohnplatzschlüssel:** | 8426021004 |
| **Flurstücknummer:** | *keine* |
| **Historischer Straßenname:** | *keiner* |
| **Historische Gebäudenummer:** | *keine* |

**Lage des Wohnplatzes**

## Fotos

*keine*

## Objektbeziehungen

*keine*

## Umbauzuordnung

*keine*

## Bauphasen

**Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:**

Das Handwerkerhaus wurde wohl im 16./ 17. Jahrhundert erbaut, mit späteren Umbauten im Gefüge (insbesondere der Fensterformate). Nachweislich wurde in ihm seit dem frühen 18. Jahrhundert bis in die Zeit des Zweiten Weltkriegs eine Kupferschmiede betrieben.

**1. Bauphase:** Erbauung Handwerkerhaus

(1500 - 1699)

**Betroffene Gebäudeteile:** *keine*

**Lagedetail:**
- Siedlung
  - Stadt

**Bauwerkstyp:**
- Wohnbauten
  - Handwerkerhaus

**2. Bauphase:**
(1700 - 1945)

Nutzung als Kupferschmiede

**Betroffene Gebäudeteile:** *keine*

**Bauwerkstyp:**
- Gewerbe- und Industriebauten
  - Schmiede

## Besitzer:in

*keine Angaben*

## Zugeordnete Dokumentationen

- Schadensdokumentation

## Beschreibung

**Umgebung, Lage:** Giebelständig, leicht vor die Gebäudeflucht der Nebengebäude springend.

**Lagedetail:**
- Siedlung
  - Stadt

**Bauwerkstyp:**
- Wohnbauten
  - Wohn- und Geschäftshaus

**Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** Dreigeschossiger, verputzter Satteldachbau mit leicht auskragenden Geschossen an der südlichen Giebelseite.

**Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** *keine Angaben*

**Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** *keine Angaben*

**Bestand/Ausstattung:** *keine Angaben*

## Konstruktionen

**Konstruktionsdetail:**
- Dachform
  - Satteldach
- Verwendete Materialien
  - Putz

**Konstruktion/Material:**

| | |
|---|---|
| | *keine Angaben* |