

# Fachwerkhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/201212359423/>

ID: 201212359423

Datum: 21.10.2005

Datenbestand:

Bauforschung

## Objektdaten

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Straße:</b>                    | Burgsteige           |
| <b>Hausnummer:</b>                | 10                   |
| <b>Postleitzahl:</b>              | 72070                |
| <b>Stadt:</b>                     | Tübingen             |
| <b>Regierungsbezirk:</b>          | Tübingen             |
| <b>Kreis:</b>                     | Tübingen (Landkreis) |
| <b>Gemeinde:</b>                  | Tübingen             |
| <b>Wohnplatz:</b>                 | Tübingen             |
| <b>Wohnplatzschlüssel:</b>        | 8416041017           |
| <b>Flurstücknummer:</b>           | keine                |
| <b>Historischer Straßenname:</b>  | keiner               |
| <b>Historische Gebäudenummer:</b> | keine                |

### Lage des Wohnplatzes



## Fotos



**Bildbeschreibung:**  
Lageplan (Vorlage: LV-BW und LAD)

**Abbildungsnachweis:**  
OBJ\_IMAGE\_ILLUSTRATION\_EMPTY

## Objektbeziehungen

keine

## Umbauzuordnung

— keine

## Bauphasen

### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Wohngebäude und kleines Handwerkerhaus

**1. Bauphase:** (1412) Errichtung des Gebäudes Anfang 15. Jahrhundert (1410 -1412 d)

**Betroffene Gebäudeteile:** — keine

**2. Bauphase:** (1540) Bei einem Umbau um 1540 -i- wurde der Ursprungsbau nur saniert. Seine Grundrißdisposition wie auch sein Aufgehendes blieben mit Ausnahme der um eine Stockwerk erhöhten Fassade zur Burgsteige hin praktisch unverändert.

**Betroffene Gebäudeteile:** — keine

**3. Bauphase:** (1999) Abbruch des Gebäudes und Neubau, der Keller wird erhalten.

**Betroffene Gebäudeteile:** — keine

## Besitzer

— keine Angaben

## Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Kurzdokumentation

## Beschreibung

**Umgebung, Lage:** Das Gebäude lag im Süden der Altstadt unterhalb des Schlosses Hohentübingen

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten
- Handwerkerhaus
- Wohnhaus

**Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** Der traufständige beidseitig in die Häuserzeile eingefügte zweigeschossige Haus hatte ein gassenseitig auskragendes Obergeschoss und war mit einem Satteldach nach oben abgeschlossen.

**Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** Der Grundriss ist zweischiffig und zweizonig gegliedert, im Obergeschoss befand sich im Südosten die Bohlenstube, die Küche war im nördlich daran angrenzenden Raum. Die östliche Dachhälfte war als Kammer oder Lagerraum abgeteilt.

**Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):**

Im April 1999 abgerissen.

**Bestand/Ausstattung:**

Farbreste einer roten-rosaroten Farbfassung am Bundständer des Obergeschosses an der Südseite. Die Bohlenstube war nicht mehr erhalten, lies sich aber über Befunde noch nachweisen.



**Konstruktionen**

**Konstruktionsdetail:**

- Gewölbe
  - Tonnengewölbe
- Mischbau
  - Holzbau mit Gebäudeteil aus Stein
- Holzgerüstbau
  - Geschossgerüst
  - Unterbaugerüst

**Konstruktion/Material:**

Der Mischbau hat einen quer zum Dachfirst laufenden, tonnengewölbten Natursteinkeller über die gesamten Gebäudebreite. Darüber stand eine zweigeschossige Geschossständerkonstruktion, die straßenseitig im Obergeschoss in Stockwerkbauweise abgezimmert war. Die Stube war als Bohlenstube ausgeführt, die übrigen Wände waren größtenteils als Flechtwerkausfachung mit Lehmewurf erhalten.