

## Dreiseithof

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/201224413810/>

ID: 201224413810

Datum: 02.07.2021

Datenbestand:

Bauforschung und Restaurierung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Breisacher Straße
<b>Hausnummer:</b>	12
<b>Postleitzahl:</b>	79279
<b>Stadt-Teilort:</b>	Vörstetten
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Emmendingen (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Vörstetten
<b>Wohnplatz:</b>	Vörstetten
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8316045002
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßename:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos

— keine

### Objektbeziehungen

— keine

### Umbauzuordnung

— keine

### Bauphasen

#### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Der Dreiseithof wurde Anfang des 19. Jahrhunderts errichtet. (a)

**1. Bauphase:** Errichtung (a)  
(1800 - 1810)


**Betroffene Gebäudeteile:**  keine

 **Besitzer:in**

keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Bauaufnahme

 **Beschreibung**

- Umgebung, Lage:** Der Dreiseithof steht in zurückgesetzter Lage an der Ostseite der Breisacher Straße.
- Lagedetail:**
- Siedlung
  - Stadt
- Bauwerkstyp:**  keine Angaben
- Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** Im eingeschossigen Wohnhaus befinden sich ein Keller mit Gewölbe und ein Keller mit Balkendecke. Eine zweiläufige Treppe führt vom Hof zum Wohngeschoss. Rückwärtig an das Wohnhaus schließt sich ein Schopf mit Schweineställen an. Dazu rechtwinklig die Scheune. Die Dachkonstruktion der Scheune entspricht der des Haupthauses. Links der Tordurchfahrt die Ställe, rechts davon der Wagenschopf. Diesem vorgelagert ein offener Schopf, in dem ein Pumpbrunnen zu sehen ist. An den Schopf angefügt ein Leibgeding-Brenn-Backhaus. Unter dem Zimmer des Leibgedings befindet sich ein kreuzgratgewölbter Keller mit Sandsteinstütze.
- Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** Im Wohnhaus traditioneller Grundriss mit Stube, Kammer und auf die Küche zuführendem Flur.
- Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):**  keine Angaben
- Bestand/Ausstattung:**  keine Angaben

 **Konstruktionen**

- Konstruktionsdetail:**
- Decken
    - Balkendecke
  - Gewölbe
    - Kreuzgratgewölbe
  - Dachform
    - Satteldach
- Konstruktion/Material:**  keine Angaben