

Vierseitgehöft, ehem. Gasthaus zur "Sonne"

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/201271725018/>

ID: 201271725018

Datum: 12.07.2023

Datenbestand:

Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Klarastraße
Hausnummer:	4
Postleitzahl:	79253
Stadt-Teilort:	Eichstetten
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Breisgau-Hochschwarzwald (Landkreis)
Gemeinde:	Eichstetten am Kaiserstuhl
Wohnplatz:	Eichstetten
Wohnplatzschlüssel:	8315030002
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung


— keine

Weitere Objekte an diesem Wohnplatz

- Wirtschaftsbereich eines Gehöfts (79356 Eichstetten, Altweg 28)
- Rathaus (79356 Eichstetten, Hauptstraße 43)
- Fachwerkhaus, Hauptstraße 63 (79356 Eichstetten)
- Ev. Kirche, Kirchplatz (79356 Eichstetten)

 **Bauphasen****Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:**

Das traufseitig zur Klarastraße stehende Gebäude zeigt im Schlussstein über dem Durchfahrtstor die Jahreszahl 1834 (i).


1. Bauphase: (1834)	Durchfahrtstor (i).
Betroffene Gebäudeteile:	 • Erdgeschoss
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt

 **Besitzer:in**

— keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Fotodokumentation

 **Beschreibung**

Umgebung, Lage:	Vierseitig, um einen Innenhof geschlossenes Gehöft.
Lagedetail:	• Siedlung • Dorf
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Entlang der Klarastraße stehender Nordostflügel in traufseitiger Ausrichtung, die beiden Geschosse sind durch stehende Rechteckfenster mit Sandsteingewänden gegliedert; im Erdgeschoss befindet sich mittig eine rundbogige Einganstür und das korbogenförmige Durchfahrtstor, beide mit Sandsteingewänden; der Schlussstein des Durchfahrtsbogens ist mit der Jahreszahl 1834 (i) und den Initialien "GIH AMP" bezeichnet. Der Innenhof wird nach Norden, Nordwesten und Westen durch weitere Satteldachbauten umschlossen, in denen sich Scheune und Stall aus neuerer Zeit befinden; der Nordflügel zeigt einen deutlich niedrigeren First gegenüber des Hauptgebäudes.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	— keine Angaben
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— keine Angaben
Bestand/Ausstattung:	— keine Angaben

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:

- Dachform
- Satteldach

Konstruktion/Material:

☐ *keine Angaben*