St. Ursula

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/201691084221/

ID: 201691084221 **Datum:** 26.07.2021 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Bickenstraße
Hausnummer:	25
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
St. Ursula (rechts im Bild) mit Bickentor (links)

Abbildungsnachweis:
Bildarchiv Foto Marburg

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil:	Sog. Bickenkloster, ehem. Klarissenkloster, heute Ursulinenkloster, Bickenstraße 23-25

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

- *keine Angabe*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die in der Südostecke der vierseitigen Klosteranlage gelegene Kirche St. Ursula entstand im Jahr 1480. In der frühen Neuzeit wurde sie mehrfach umgebaut. Für die 1737 erneuerte Saalkirche wurde die Stadtmauer geschleift. Ihr äußeres Erscheinungsbild ist vom barockisierenden Umbau der Jahre 1908- 11 geprägt.

1. Bauphase: (1480)	Errichtung der Kirche
Betroffene Gebäudeteile:	- *keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Sakralbauten • Kirche, allgemein
2. Bauphase: (1737)	Erneuerung der Saalkirche und Umbau
Betroffene Gebäudeteile:	- *keine*
3. Bauphase: (1908 - 1911)	Barockisierender Umbau
Betroffene Gebäudeteile:	- *keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Die Kirche St. Ursula steht im Südosteck der vierflügeligen Klosteranalage (sog. Bickenkloster). Sie springt über die Flucht der südlichen Fassadenflügels leicht hervor und berührt mit ihrer Südwestecke das Bickentor, das ehem. Stadttor der mittelalterlichen Stadtbefestigung.

Lagedetail:	• Klosteranlage
	  • allgemein
	• Siedlung
	  • Stadt

Bauwerkstyp:	• Sakralbauten • Klosterkirche
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	In Nord-Süd-Richtung stehender Satteldachbau mit Rundbogenfenstern, Dachreiter mit Glockenhaube.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Dachreiter
	  • Satteldach
	  • Turmhelm

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*