Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/202186802221/

ID: 202186802221 **Datum:** 29.10.2020 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Gerberstraße
Hausnummer:	17
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Der starke Rücksprung innerhalb der Straßenfassade ist wohl ein Hinweis auf zwei ältere, wohl spätmittelalterliche Hauskerne. Die Inschriftliche Jahreszahl „1630” am Türsturz stammt vermutlich aus einer Umbauphase.
Die ältesten Bauteile stammen aus dem 13. Jahrhundert. Im 14. Jahrhundert erfolgten Aus- und Umbauten. Bis ins 18. Jahrhundert erfolgen weitere Eingriffe in die Bausubstanz wie Dachraumerhöhung durch Aufmauerungen im Giebelbereich und Neustrukturierung des Gebäudeinneren.

1. Bauphase: (1200 - 1299)	Älteste Bauteile
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
2. Bauphase: (1300 - 1399)	Aus- und Umbau
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
3. Bauphase: (1630)	Umbau, inschriftlich datiert am Türsturz (i)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
4. Bauphase: (1630 - 1799)	Dachraumerhöhung durch Aufmauerungen im Giebelbereich und Neustrukturierung des Gebäudeinneren.
Betroffene Gebäudeteile:	• Dachgeschoss(e)

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Untersuchung
- Restauratorische- und Schadensuntersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Traufständige Lage.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Dreigeschossiges Gebäude mit starkem Fassadensprung unter gemeinsamem Satteldach mit Aufzugsgaupe. Aufgrund des ungewöhnlichen Erscheinungsbildes handelt es sich hier vermutlich um zwei ältere, wohl spätmittelalterliche Hauskerne.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	

keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Dachform
  - Satteldach

Konstruktion/Material: *keine Angaben*