Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/202622212219/

ID: 202622212219 **Datum:** 23.03.2015 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Judengasse
Hausnummer:	9
Postleitzahl:	69469
Stadt-Teilort:	Weinheim
Regierungsbezirk:	Karlsruhe
Kreis:	Rhein-Neckar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Weinheim
Wohnplatz:	Weinheim
Wohnplatzschlüssel:	8226096023
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Dendro datiert das Längsgebälk im Fachwerkgefüges im 1. Oberstock in die Jahre 1502/03 (d) (ehem. Giebelbau?), während für die Massivwand im Unterstock und den verschalten Fachwerkaufsatz das Jahr 1558 anzunehmen ist.

1. Bauphase: Errichtung des Fachwerkgebäudes. (d)

(1502 - 1503)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

2. Bauphase:
(1558)
Errichtung der Massivwand im Erdgeschoss. (?)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Datierung

Beschreibung

Umgebung, Lage: *keine Angaben*

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Zweigeschossiger Fachwerkbau mit massivem Erdgeschoss.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: *keine Angaben*

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung: *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:
- Mischbau
  - Holzbau mit Gebäudeteil aus Stein
- Verwendete Materialien
  - Holz
  - Stein

Konstruktion/Material: Im Bereich der heutigen Hofeinfahrt kragt ein Eichenlängsgebälk weit über die massive Außenwand. Zur Straße knickt diese Massivwand leicht ab und ermöglicht so einen größeren Einfahrtsradius.
Der 1. Oberstock steht an der Straße leicht über. Das aufliegende Bretterfachwerk entspricht wohl weitgehend dem darunter liegenden Fachwerk.