

# Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/203518481512/>

ID: 203518481512

Datum: 20.10.2011

Datenbestand:

Bauforschung

## Objektdaten

<b>Straße:</b>	Rosgartenstraße
<b>Hausnummer:</b>	10
<b>Postleitzahl:</b>	78426
<b>Stadt-Teilort:</b>	Konstanz
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Konstanz (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Konstanz
<b>Wohnplatz:</b>	Konstanz
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8335043012
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßenname:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



## Fotos

— keine

## Objektbeziehungen

### Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Wohn- und Geschäftshäuser, Rosgartenstraße 2-18

### Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

— keine Angabe

## Umbauzuordnung

— keine

## Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Laut Dendro-Datierung einzelner, ausgewählter Dachhölzer, wurden diese um 1339/40 gefällt (d). Demnach wird die Errichtung des Dachwerkes und damit des Gebäudes ins 2. Viertel des 14. Jhs. datiert.

**1. Bauphase:** Errichtung Dachwerk/Gebäude (d).  
(1339 - 1340)

**Betroffene Gebäudeteile:**  • Dachgeschoss(e)

**Bauwerkstyp:** • Wohnbauten  
• Wohnhaus

### Besitzer:in

keine Angaben

### Zugeordnete Dokumentationen

• Dendrochronologische Untersuchung

### Beschreibung

**Umgebung, Lage:** keine Angaben

**Lagedetail:** keine Angaben

**Bauwerkstyp:** keine Angaben

**Baukörper/Objektform  
(Kurzbeschreibung):** keine Angaben

**Innerer Aufbau/Grundriss/  
Zonierung:** keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B.  
Schäden, Vorzustand):** keine Angaben

**Bestand/Ausstattung:** keine Angaben

### Konstruktionen

**Konstruktionsdetail:** keine Angaben

**Konstruktion/Material:** keine Angaben