Ehem. Gasthaus Hirsch

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/205333828119/

ID: 205333828119 **Datum:** 12.12.2018 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Platzgasse
Hausnummer:	1
Postleitzahl:	89182
Stadt-Teilort:	Bernstadt
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Alb-Donau-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Bernstadt
Wohnplatz:	Bernstadt
Wohnplatzschlüssel:	8425019001
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*
Geo-Koordinaten:	48,5003° nördliche Breite, 10,0242° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Ehem. Gasthaus zum Hirsch, Nordostansicht

Abbildungsnachweis:
Christin Aghegian-Rampf

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Zu diesem Gebäude liegt zur Zeit keine bauhistorsiche Untersuchung vor.
Das Gasthaus "Hirsch" in Bernstadt ist vermutlich bereits in der 1. Hälfte des 15. Jahrhunderts belegt. Ab 1650 wurde nur noch Bier im Gasthaus gebraut, weshalb es fortan den Namen "Bierhaus" trug. In der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts brannte das Gebäude ab und wurde um 1688 erneut aufgebaut. Es diente in den folgenden Jahrhunderten als Gasthaus, Brauerei und Poststelle. 1986 wurde das sog. Bierhaus geschlossen und stand lange Zeit leer. 2014-2016 wurde das ehem. Gasthaus renoviert und saniert.

1. Bauphase:
(1400 - 1450)

Wohl bereits in der 1. Hälfte des 15. Jahrhunderts belegbare Gaststätte in Bernstadt.

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Lagedetail:
- Siedlung
  - Dorf

Bauwerkstyp:
- Anlagen für Handel und Wirtschaft
  - Gasthof, -haus, Herberge

2. Bauphase:
(1650 - 1688)

Gasthaus brannte ab.

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

3. Bauphase:
(1688)

Wiederaufbau der Gaststätte

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Bauwerkstyp:
- Anlagen für Handel und Wirtschaft
  - Gasthof, -haus, Herberge

4. Bauphase:
(2014 - 2016)

Sanierung und Renovierung

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Gasthaus steht inmitten von Bernstadt und ist traufseitig zur Platzgasse bzw. giebelständig zur Hauptdruchfahrtsstraße Schmiedgasse gerichtet.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Anlagen für Handel und Wirtschaft • Gasthof, -haus, Herberge
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Zweigeschossiger Satteldachbau mit sechsachsiger Fensterreihung, giebelständig nach Norden niedrigerer Anbau mit Sattledach.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform • Satteldach
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*