# Abgegangenes Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/205592652210/

**ID:** 205592652210 **Datum:** 21.11.2019 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

## Objektdaten

| | |
|---|---|
| **Straße:** | Betraer Steige |
| **Hausnummer:** | 16 |
| **Postleitzahl:** | 72172 |
| **Stadt-Teilort:** | Sulz-Fischingen |
| **Regierungsbezirk:** | Freiburg |
| **Kreis:** | Rottweil (Landkreis) |
| **Gemeinde:** | Sulz am Neckar |
| **Wohnplatz:** | Fischingen |
| **Wohnplatzschlüssel:** | 8325057005 |
| **Flurstücknummer:** | *keine* |
| **Historischer Straßenname:** | *keiner* |
| **Historische Gebäudenummer:** | *keine* |

**Lage des Wohnplatzes**

## Fotos

**Bildbeschreibung:**
Straßenansicht

**Abbildungsnachweis:**
Heinz Grötzinger, Waldsachtal

**Bildbeschreibung:**
Straßenansicht

**Abbildungsnachweis:**
Heinz Grötzinger, Waldsachtal

## Objektbeziehungen

- *keine*

## Umbauzuordnung

- *keine*

## Bauphasen

**Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:**

Zu diesem Objekt liegt zur Zeit keine bauhistorische Untersuchung vor.

## Besitzer:in

- *keine Angaben*

## Zugeordnete Dokumentationen

- Abbruchgesuch

## Beschreibung

| | |
|---|---|
| **Umgebung, Lage:** | Das abgegangene Wohnhaus stand traufseitig an der Nordseite der Betraer Steige, die parallel zum Neckar verläuft. |
| **Lagedetail:** | *keine Angaben* |
| **Bauwerkstyp:** | *keine Angaben* |
| **Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** | Ehem. Satteldachbau mit zweigeschossigem Wohnteil in der Osthälfte und Scheunenbereich in der Westhälfte. |
| **Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** | *keine Angaben* |
| **Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** | abgetragen |

| | |
|---|---|
| **Bestand/Ausstattung:** | *keine Angaben* |

## Konstruktionen

| | |
|---|---|
| **Konstruktionsdetail:** | • Steinbau Mauerwerk<br>  • Bruchstein<br>• Dachform<br>  • Satteldach<br>• Verwendete Materialien<br>  • Putz |
| **Konstruktion/Material:** | Langgestreckter Satteldachbau aus überwiegend verputztem Bruchsteinmauerwerk. |