

## Sog. Aichhüsli

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/205658484815/>

ID: 205658484815

Datum: 12.07.2023

Datenbestand:

Restaurierung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Hauptstraße
<b>Hausnummer:</b>	37
<b>Postleitzahl:</b>	79591
<b>Stadt-Teilort:</b>	Eimeldingen
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Lörrach (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Eimeldingen
<b>Wohnplatz:</b>	Eimeldingen
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8336019001
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßenname:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos

— keine

### Objektbeziehungen

— keine

### Umbauzuordnung

— keine

### Weitere Objekte an diesem Wohnplatz

- Ev. Martinskirche, Am Kirchplatz 1 (79591 Eimeldingen)
- Sog. Schlössle, Dorfstraße 3 (79591 Eimeldingen)

### Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Zu diesem Objekt liegt zur Zeit keine bauhistorische Untersuchung vor.

 **Besitzer:in**

— keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Restauratorische Untersuchung

 **Beschreibung**

**Umgebung, Lage:** Traufseitig zur Hauptstraße ausgerichtetes Wohnhaus mit nach Norden giebelseitig angebauter Scheune.

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten
- Wohnhaus
- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
- Scheune

**Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** Das Waagenhäuschen besteht aus 7 Steinplatten, die nach dem Prinzip der Nut- und Federtechnik verbunden sind. Zweigeschossiges Wohnhaus mit fachwerksichtigem Obergeschoss und Satteldach, Fenster und Eingangstür mit Sandsteingewänden; an der nördlichen Giebelseite leicht erhöhtes Scheunengebäude aus Bruchsteinmauerwerk mit roten Eckquadern aus Sandstein. Weit vorgezogenes Satteldach, südliche Giebelseite aus Fachwerk; im Erdgeschoss rundbogiges Einfahrtstor mit Sandsteingewände und kleinen Ochsenaugen im Obergeschoss.

**Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** — keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** — keine Angaben

**Bestand/Ausstattung:** — keine Angaben

 **Konstruktionen**

**Konstruktionsdetail:**

- Steinbau Mauerwerk
- Bruchstein
- Mischbau
- Obergeschoss(e) aus Holz
- Dachform
- Satteldach

**Konstruktion/Material:** — keine Angaben