St. Leonhardskapelle

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/205724759011/

ID: 205724759011 **Datum:** 12.05.2015 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Aalener Straße
Hausnummer:	1+2
Postleitzahl:	73525
Stadt-Teilort:	Schwäbisch Gmünd
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ostalbkreis (Landkreis)
Gemeinde:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatz:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatzschlüssel:	8136065056
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Sankt Leonhard, , 1340/1341, Schwäbisch Gmünd, Aalener Straße 2

Abbildungsnachweis:
Foto Marburg, Foto: Hajdu, Rose;
Aufnahme-Nr. rhsgm01-5-01;; Aufn.-Datum: 1992;
Fotoinhalt: Von Nordosten

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Laut Dendro-Datierung einzelner, ausgewählter Dachhölzer, wurde das Chordach zwischen 1338-1340 (d), das Turmdach um 1487 (d) und das Langhausdach um 1470/71 (d) errichtet. Demnach begann man mit der Errichtung im Chorbereich noch vor der Mitte des 14. Jahrhunderts und vollendete die Kirche Ende des 15. Jahrhunderts.

1. Bauphase:
(1340 - 1341)

Errichtung des Chordaches (d)

Betroffene Gebäudeteile:

- Dachgeschoss(e)

2. Bauphase:
(1470 - 1471)

Abzimmerung des Langhausdaches (d)

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

3. Bauphase:
(1487)

Errichtung der Turmkonstruktion (d)

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Datierung

Beschreibung

Umgebung, Lage:

Die Kapelle liegt am Rande der historischen Altstadt von Schwäbisch Gmünd mit angrenzendem Friedhof.

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:

- Sakralbauten
  - Kapelle, allgemein

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

18 x 26 x 6 m Grundfläche (H x L x B).

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:

Einschiffiges Langhaus mit eingezogenem lang gestreckten Chor mit 3/8 Schluss im Osten und Vorhalle im Westen; Turm in der Nordostecke (zugänglich über den Chor).

Vorgefundener Zustand (z.B.

- *keine Angaben*

Schäden, Vorzustand):

Bestand/Ausstattung: *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail: *keine Angaben*

Konstruktion/Material: *keine Angaben*