Wohn- und Geschäftshaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/207240042616/

ID: 207240042616 **Datum:** 06.08.2019 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Hauptstraße
Hausnummer:	11
Postleitzahl:	78628
Stadt-Teilort:	Rottweil
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Rottweil (Landkreis)
Gemeinde:	Rottweil
Wohnplatz:	Rottweil
Wohnplatzschlüssel:	8325049025
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Ansicht südliche Traufseite

Abbildungsnachweis:
Christin Aghegian-Rampf

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Wohn- und Geschäftshaus stammt aus dem 15. Jahrhundert.

1. Bauphase: (1400 - 1499)	Erbauung im 15. Jh.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohn- und Geschäftshaus

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Wohn- und Geschäftshaus steht traufseitig an der Nordseite der Hauptstraße, die ins Ost-West-Richtung die Rottweiler Altstadt durchläuft.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohn- und Geschäftshaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Zwei Fensterachsen schmaler, fünfgeschossiger Satteldachbau; im Erdgeschoss moderne Schaufensteröffnung, zwischen Erd- und 1. Obergeschoss Stockwerksgesims; im 1. Obergeschoss dreiseitiger, hölzerner Fenstererker und Zwillingsfenster mit gerader Gesimsbekrönung.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	Gewölbekeller mit Brunnen; Wand- und Deckenmalereien, wohl 16. Jh.

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	• Detail (Ausstattung)
	  • Fenstererker

Konstruktion/Material:	— *keine Angaben*