# Holzschopf

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/207607814815/

**ID:** 207607814815 **Datum:** 15.05.2015 **Datenbestand:** Bauforschung

## Objektdaten

| | |
|---|---|
| **Straße:** | Heiligenberger Straße |
| **Hausnummer:** | 129 |
| **Postleitzahl:** | 88682 |
| **Stadt-Teilort:** | Weildorf |
| **Regierungsbezirk:** | Tübingen |
| **Kreis:** | Bodenseekreis (Landkreis) |
| **Gemeinde:** | Salem |
| **Wohnplatz:** | Weildorf |
| **Wohnplatzschlüssel:** | 8435052045 |
| **Flurstücknummer:** | *keine* |
| **Historischer Straßenname:** | *keiner* |
| **Historische Gebäudenummer:** | *keine* |

**Lage des Wohnplatzes**

## Fotos

**Bildbeschreibung:**
Gesamtansicht mit kleinem, seitlichen Anbau

**Abbildungsnachweis:**
S. Uhl

**Bildbeschreibung:**
Baualtersplan, 1. DG, M 1:70 (bauzeitliche Bestand - rot - umfasst den linken und mittleren Teil der Scheune, die rechte Zone des Dachwerkes - orange - wurde erst nachträglich angefügt)

**Abbildungsnachweis:**
S. Uhl




## Objektbeziehungen

**Ist Gebäudeteil von:**

**1. Gebäudeteil:** Gasthaus Adler , Heiligenberger Straße 129

**Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:**

- *keine Angabe*

## Umbauzuordnung

- *keine*

## Bauphasen

**1. Bauphase:**
(1871 - 1872)

Errrichtung des Gebäudes. (d)

**Betroffene Gebäudeteile:**

- Erdgeschoss
- Dachgeschoss(e)

**Lagedetail:**

- Siedlung
  - Dorf

**Bauwerkstyp:**

- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
  - Lagergebäude

**Konstruktionsdetail:**

- Dachform
  - Satteldach
- Dachgerüst Grundsystem
  - Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl
- Decken
  - Balkendecke
- Holzgerüstbau
  - Geschossgerüst

## Besitzer:in

*keine Angaben*

## Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Untersuchung mit Schadensaufnahme

## Beschreibung

| | |
|---|---|
| **Umgebung, Lage:** | Holzschopf als Teil der mehrteiligen Hofanlage "Gasthaus Adler" am nördlichen Ortsrand von Weildorf gelegen; Gebäude steht westlich des Hauptgebäudes entlang der Grundstücksgrenze. |
| **Lagedetail:** | • Siedlung<br>  • Dorf |
| **Bauwerkstyp:** | • Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.<br>  • Lagergebäude |
| **Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** | Langgestreckter, schmaler, eingeschossiger Satteldachbau über längsrechteckigem Grundriss mit Backsteinanbau mit Pultdach. |
| **Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** | Das Innere ist in Erd- und Dachgeschoss ungeteilt. |
| **Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** | Einzelne Holzschäden und Verformungen, ansonsten bis zuletzt als Holzschopf genutzt. |
| **Bestand/Ausstattung:** | *keine Angaben* |

## Konstruktionen

| | |
|---|---|
| **Konstruktionsdetail:** | • Decken<br>  • Balkendecke<br>• Dachform<br>  • Satteldach<br>• Dachgerüst Grundsystem<br>  • Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl<br>• Holzgerüstbau<br>  • Geschossgerüst<br>• Verwendete Materialien<br>  • Holz |
| **Konstruktion/Material:** | *keine Angaben* |