

Hofanlage

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/207708520213/>

ID: 207708520213

Datum: 19.05.2021

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Wormser Straße
Hausnummer:	14
Postleitzahl:	68526
Stadt-Teilort:	Ladenburg
Regierungsbezirk:	Karlsruhe
Kreis:	Rhein-Neckar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Ladenburg
Wohnplatz:	Ladenburg
Wohnplatzschlüssel:	8226038001
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Der zweiflügelige Gebäudekomplex wurde laut der im Dachwerk entnommenen dendrochronologischen Proben wohl einheitlich in den Jahren 1707 bis 1709 (d) abgezimmert. Die im Bereich der massiven Nordwand des Südflügels (EG) vorzufindenden Werksteineinfassungen von Fenstern und Türen sprechen aufgrund ihrer Profilierung für eine Entstehung im 17., vielleicht sogar im 16. Jahrhundert.

1. Bauphase:
(1500 - 1699) Mögliche Entstehung im 16./ 17. Jh. denkbar (Profilierung der Werksteineinfassungen an den Fenstern und Türen im EG, massive Nordwand des Südflügels).

Betroffene Gebäudeteile:  • Erdgeschoss

Lagedetail: • Siedlung
• Stadt

2. Bauphase:
(1707 - 1709) Abzimmerung der Dachwerke (d)

Betroffene Gebäudeteile:  • Dachgeschoss(e)

Konstruktionsdetail: • Dachform
• Satteldach

Besitzer:in

— keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

• Dendrochronologische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage: Zweiflügeliger Gebäudekomplex; Westflügel traufseitig an der Wormser Straße stehend, dazu in rechtem Winkel stehender Südflügel.

Lagedetail: • Siedlung
• Stadt

Bauwerkstyp: • Wohnbauten
• Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Die beiden Gebäudeflügel stehen in rechtem Winkel zueinander; beide werden durch Satteldächer mit gleicher Firsthöhe abgeschlossen, das Satteldach des schmaleren Westflügels besitzt eine steilere Dachneigung. Erdgeschoss mit massiven Umfassungswänden.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: — keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): — keine Angaben

Bestand/Ausstattung: — keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail: • Dachform
• Satteldach

- Mischbau
 - Außenwand aus Stein
- Dachgerüst Grundsystem
 - Sparrendach, l. geb. allgemein

Konstruktion/Material:

Umfassungswände des Erdgeschosses massiv, Wände und Decken der Vollgeschosse sind verputzt bzw. verkleidet.
Sparrendach besitzt eine Kehlbalckenlage, die von einem liegenden Stuhl getragen wird. Dachraum ohne Zwischenwände, alle Binder stehen frei.