# Hofanlage

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/207708520213/

**ID:** 207708520213 **Datum:** 19.05.2021 **Datenbestand:** Bauforschung

## Objektdaten

| | |
|---|---|
| **Straße:** | Wormser Straße |
| **Hausnummer:** | 14 |
| **Postleitzahl:** | 68526 |
| **Stadt-Teilort:** | Ladenburg |
| **Regierungsbezirk:** | Karlsruhe |
| **Kreis:** | Rhein-Neckar-Kreis (Landkreis) |
| **Gemeinde:** | Ladenburg |
| **Wohnplatz:** | Ladenburg |
| **Wohnplatzschlüssel:** | 8226038001 |
| **Flurstücknummer:** | *keine* |
| **Historischer Straßenname:** | *keiner* |
| **Historische Gebäudenummer:** | *keine* |

**Lage des Wohnplatzes**

## Fotos

*keine*

## Objektbeziehungen

*keine*

## Umbauzuordnung

*keine*

## Bauphasen

**Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:**

Der zweiflügelige Gebäudekomplex wurde laut der im Dachwerk entnommenen dendrochronologischen Proben wohl einheitlich in den Jahren 1707 bis 1709 (d) abgezimmert. Die im Bereich der massiven Nordwand des Südflügels (EG) vorzufindenden Werksteineinfassungen von Fenstern und Türen sprechen aufgrund ihrer Profilierung für eine Entstehung im 17., vielleicht sogar im 16. Jahrhundert.

| | |
|---|---|
| **1. Bauphase:**<br>(1500 - 1699) | Mögliche Entstehung im 16./ 17. Jh. denkbar (Profilierung der Werksteineinfassungen an den Fenstern und Türen im EG, massive Nordwand des Südflügels). |
| **Betroffene Gebäudeteile:** | • Erdgeschoss |
| **Lagedetail:** | • Siedlung<br>  • Stadt |
| **2. Bauphase:**<br>(1707 - 1709) | Abzimmerung der Dachwerke (d) |
| **Betroffene Gebäudeteile:** | • Dachgeschoss(e) |
| **Konstruktionsdetail:** | • Dachform<br>  • Satteldach |

## Besitzer:in

*keine Angaben*

## Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

## Beschreibung

| | |
|---|---|
| **Umgebung, Lage:** | Zweiflügeliger Gebäudekomplex; Westflügel traufseitig an der Wormser Straße stehend, dazu in rechtem Winkel stehender Südflügel. |
| **Lagedetail:** | • Siedlung<br>  • Stadt |
| **Bauwerkstyp:** | • Wohnbauten<br>  • Wohnhaus |
| **Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** | Die beiden Gebäudeflügel stehen in rechtem Winkel zueinander; beide werden durch Satteldächer mit gleicher Firsthöhe abgeschlossen, das Satteldach des schmaleren Westflügels besitzt eine steilere Dachneigung. Erdgeschoss mit massiven Umfassungswänden. |
| **Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** | *keine Angaben* |
| **Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** | *keine Angaben* |
| **Bestand/Ausstattung:** | *keine Angaben* |

## Konstruktionen

| | |
|---|---|
| **Konstruktionsdetail:** | • Dachform<br>  • Satteldach |

| | |
|---|---|
| | • Mischbau<br>  • Außenwand aus Stein<br>• Dachgerüst Grundsystem<br>  • Sparrendach, l. geb. allgemein |
| **Konstruktion/Material:** | Umfassungswände des Erdgeschosses massiv, Wände und Decken der Vollgeschosse sind verputzt bzw. verkleidet.<br>Sparrendach besitzt eine Kehlbalkenlage, die von einem liegenden Stuhl getragen wird. Dachraum ohne Zwischenwände, alle Binder stehen frei. |