

Haus "Zur Felsenburg"

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/208029759112/>

ID: 208029759112 Datum: 27.10.2016 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße: Kreuzlingerstraße
Hausnummer: 7
Postleitzahl: 78464
Stadt-Teilort: Konstanz
Regierungsbezirk: Freiburg
Kreis: Konstanz (Landkreis)
Gemeinde: Konstanz
Wohnplatz: Konstanz
Wohnplatzschlüssel: 8335043012
Flurstücknummer: keine
Historischer Straßename: keiner
Historische Gebäudenummer: keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das heutige Wohn- und Geschäftshaus wurde laut der dendrochronologischen Datierung 1577/ 78 (d), vermutlich als Gerberhaus, errichtet.

1. Bauphase: Errichtung des Gebäudes (d).
(1577 - 1578)

Betroffene Gebäudeteile:



- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus



Besitzer

keine Angaben



Weiterer Datenbestand LAD

keines



Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Untersuchung



Beschreibung

Umgebung, Lage:

Das Wohn- und Geschäftshaus "Zur Felsenburg" befindet im Süden der Konstanzer Altstadt. Es steht traufseitig im nördlichen Abschnitt der Kreuzlinger Straße.

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus

**Baukörper/Objektform
(Kurzbeschreibung):**

Dreigeschossiger und verputzter Bau, dessen Dachstuhl durch langgezogene Gaubenbänder dreistöckig aufgebaut und durch ein Satteldach bekrönt ist. Das Erdgeschoss wird vierachsig durch Türöffnungen mit gefasten Gewänden und gestufter Portalverdachung gegliedert. In den beiden Obergeschossen ordnen sich mehrere, zu unterschiedlichen Gruppen zusammengefasste Fenster nebeneinander. Im 1. Obergeschoss fügt sich außerdem ein spätgotischer Erker zwischen die Fenster.

**Innerer Aufbau/Grundriss/
Zonierung:**

keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B.
Schäden, Vorzustand):**

keine Angaben

Bestand/Ausstattung:

keine Angaben



Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Dachform
- Satteldach

- Schleppgaube(n)
- Verwendete Materialien
 - Putz

Konstruktion/Material:

≡ *keine Angaben*