

Haus "Zur Felsenburg"

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/208029759112/>

ID: 208029759112 Datum: 27.10.2016 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Kreuzlingerstraße
Hausnummer:	7
Postleitzahl:	78464
Stadt-Teilort:	Konstanz
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Konstanz
Wohnplatz:	Konstanz
Wohnplatzschlüssel:	8335043012
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung


— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das heutige Wohn- und Geschäftshaus wurde laut der dendrochronologischen Datierung 1577/ 78 (d), vermutlich als Gerberhaus, errichtet.

1. Bauphase: Errichtung des Gebäudes (d).
(1577 - 1578)


Betroffene Gebäudeteile:	 <ul style="list-style-type: none">• Erdgeschoss• Obergeschoss(e)• Dachgeschoss(e)
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung<ul style="list-style-type: none">• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten<ul style="list-style-type: none">• Wohnhaus




 **Besitzer:in**

 keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Bauhistorische Untersuchung

 **Beschreibung**

Umgebung, Lage:	Das Wohn- und Geschäftshaus "Zur Felsenburg" befindet im Süden der Konstanzer Altstadt. Es steht traufseitig im nördlichen Abschnitt der Kreuzlinger Straße.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung<ul style="list-style-type: none">• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten<ul style="list-style-type: none">• Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Dreigeschossiger und verputzter Bau, dessen Dachstuhl durch langgezogene Gaubenbänder dreistöckig aufgebaut und durch ein Satteldach bekrönt ist. Das Erdgeschoss wird vierachsig durch Türöffnungen mit gefasten Gewänden und gestufter Portalverdachung gegliedert. In den beiden Obergeschossen ordnen sich mehrere, zu unterschiedlichen Gruppen zusammengefasste Fenster nebeneinander. Im 1. Obergeschoss fügt sich außerdem ein spätgotischer Erker zwischen die Fenster.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	 keine Angaben
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	 keine Angaben
Bestand/Ausstattung:	 keine Angaben

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Dachform<ul style="list-style-type: none">• Satteldach• Schleppgaube(n)• Verwendete Materialien<ul style="list-style-type: none">• Putz
-----------------------------	---

Konstruktion/Material: *keine Angaben*