

Abgegangenes Wohn- und Geschäftshaus, ehem. Patrizierhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/208580099410/>

ID: 208580099410

Datum: 29.10.2021

Datenbestand:

Bauforschung und Restaurierung


Objektdaten

Straße:	Schadenhofstraße
Hausnummer:	4
Postleitzahl:	88400
Stadt-Teilort:	Biberach a. d. Riß
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Biberach (Landkreis)
Gemeinde:	Biberach an der Riß
Wohnplatz:	Biberach an der Riß
Wohnplatzschlüssel:	8426021004
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:

— OBJ_DESCRIPTION_EMPTY

Abbildungsnachweis:

LAD Baden-Württemberg, Außenstelle Tübingen

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Im Kern mittelalterlicher Bau mit starken Veränderungen des 17./18. Jahrhunderts und des 19. Jahrhunderts.

1. Bauphase: (1200 - 1500)	Errichtung
Betroffene Gebäudeteile:	— keine
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Patrizierhaus
2. Bauphase: (1600 - 1799)	Bauliche Veränderungen
Betroffene Gebäudeteile:	— keine
3. Bauphase: (1800 - 1899)	Bauliche Veränderungen
Betroffene Gebäudeteile:	— keine

Besitzer

— keine Angaben

Weiterer Datenbestand LAD

— keines

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchungen
- Bauhistorische Untersuchung - Abbruchdokumentation (2011)
- Bauhistorische Untersuchung (2010)
- Archivalienrecherche

Beschreibung

Umgebung, Lage:	— keine Angaben
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt

Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohn- und Geschäftshaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Dreigeschossiges Gebäude mit einem kleinen Kellerraum in der Südwestecke und nach oben hin abschließendem Satteldach.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	≡ <i>keine Angaben</i>
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	≡ <i>keine Angaben</i>
Bestand/Ausstattung:	≡ <i>keine Angaben</i>

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Dachform• Satteldach
Konstruktion/Material:	≡ <i>keine Angaben</i>