

# Kaiserturm

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/208587941821/>

ID: 208587941821

Datum: 07.02.2011

Datenbestand:

Bauforschung

## Objektdaten

<b>Straße:</b>	Schaffneigasse
<b>Hausnummer:</b>	10
<b>Postleitzahl:</b>	78050
<b>Stadt-Teilort:</b>	Villingen
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Villingen-Schwenningen
<b>Wohnplatz:</b>	Villingen
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8326074020
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßename:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



## Fotos

— keine

## Objektbeziehungen

— keine

## Umbauzuordnung

— keine

## Bauphasen

### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:


Das jüngste der dendrochronologisch datierten Bauhölzer aus dem Kaiserturm wurde im Frühsommers 1372 gefällt und bestätigt daher die inschriftliche Datierung am Bau selbst. Die Fälldaten der übrigen Holzproben schwanken zwischen dem Winter 1370/71 und Sommeranfang 1371.

1. Bauphase: Bauzeit (d, i)

(1371 - 1372)

**Betroffene Gebäudeteile:**  keine**Bauwerkstyp:**

- Befestigung- und Verteidigungsanlagen
  - Stadttor

**2. Bauphase:** Renovierung (a)  
(1992 - 1994)**Betroffene Gebäudeteile:**  keine**Besitzer** keine Angaben**Zugeordnete Dokumentationen**


- Dendrochronologische Untersuchung

**Beschreibung****Umgebung, Lage:** In der Nähe des Zentrums**Lagedetail:**

- Siedlung
  - Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten
  - Wohnhaus
- Anlagen für Bildung, Kunst und Wissenschaft
  - Museum/Ausstellungsgebäude
- Befestigung- und Verteidigungsanlagen
  - Element der Befestigungsarchitektur
  - Stadttor
  - Turm

**Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** 5geschossiger Wehrturm als ursprünglicher Bestandteil der mittelalterlichen Befestigungsanlage; Höhe: ca. 31m**Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** Annähernd quadratisch (Grundriss: 7,42 x 7,35m)**Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):**  keine Angaben**Bestand/Ausstattung:** (Wach-)Stube im 4. OG teilweise erhalten**Konstruktionen****Konstruktionsdetail:**

- Dachform
  - Zeltdach/Pyramidendach/-helm
- Steinbau Mauerwerk
  - Buckelquader

**Konstruktion/Material:**  *keine Angaben*