

Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/208885819712/>

ID: 208885819712 Datum: 08.01.2019 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Conrad-Gröber-Straße
Hausnummer:	6
Postleitzahl:	78464
Stadt-Teilort:	Konstanz
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Konstanz
Wohnplatz:	Konstanz
Wohnplatzschlüssel:	8335043012
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung


— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Wohnhaus wurde im Jahr 1907 durch den Architekten Hans Dahme errichtet.(a) Ein bauhistorische Untersuchung zum diesem Gebäude liegt noch nicht vor.

1. Bauphase: (1907) Erbaut 1907 durch den Architekten Hans Dahme (a)


Betroffene Gebäudeteile:	 <ul style="list-style-type: none">• Erdgeschoss• Obergeschoss(e)• Dachgeschoss(e)
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohnhaus

 **Besitzer:in**

keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Voruntersuchung Blechnerarbeiten Turmhelm

 **Beschreibung**

Umgebung, Lage:	Das Wohnhaus steht als Eckgebäude an der Conrad-Gröber-Straße/ Zumsteinstraße, im Konstanzer Stadtteil Petershausen.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Dreigeschossiges Wohnhaus als Eckbau mit Satteldach und viergeschossigem, achteckigem Eckturm mit verziertem Turmhelm; traufseitig Zwerchhaus mit Volutengiebel; Fassadengestaltung durch Werksteinelemente und zwei auf Konsolen getragene Balkone. Der Unterbau des Eckturms besteht aus Werksteinen und zitiert spätgotische Formen, die sich an dem großen mit Zinkblech verkleideten Turmhelm fortsetzen durch maßwerkähnliche Verzierungen und Ziergauben.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	keine Angaben
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	keine Angaben
Bestand/Ausstattung:	keine Angaben

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Dachform<ul style="list-style-type: none">• Satteldach• Turmhelm• Zwerchhaus/-häuser• Gestaltungselemente<ul style="list-style-type: none">• Volutengiebel
-----------------------------	---

Konstruktion/Material: *keine Angaben*