Ehem. Feuerspritzenhaus, heute Wohn- und Geschäftshaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/209131625111/

ID: 209131625111 **Datum:** 17.12.2020 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Kronengasse
Hausnummer:	2
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*
Geo-Koordinaten:	48,0607° nördliche Breite, 8,4585° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

In der ehem. rundbogigen Einfahrt befindet sich eine Inschrifttafel „Feür-Sprützen-Hauß So Erbauen worden nach Christi Geburth 1712 Jahr“ bez. 1712, aus dieser Zeit stammt auch der aufwändig abgezimmerte Dachstuhl (g).
Der Kernbau ist jedoch spätmittelalterlich (ca. 1450/1550), aus dieser Zeit stammt das dreiteilige

Gruppenfenster mit spätgotisch gekehltem Gewände und die Bohlen-Balkendecken.

1. Bauphase:
(1450 - 1550)

Erbauung des Gebäudes.

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

2. Bauphase:
(1712)

Umbau des Vorgängerbaus. (g)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Wohn- und Geschäftshaus

Konstruktionsdetail:
- Dachform
  - Satteldach

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchungen

Beschreibung

Umgebung, Lage:
Das Gebäude befindet sich auf der Ostseite der Kronengasse zum Münsterplatz hin, fluchtend angeschlossen an die Bebauung der Kronengasse und der Nordseite des Münsterplatzes, der Kanzleigasse.

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Wohn- und Geschäftshaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):
Dreigeschossiges Eckgebäude, in der ehem. rundbogigen Einfahrt befindet sich heute ein Ladeneinbau.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: *keine Angaben*

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung: *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:
- Dachform

	• Satteldach
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*