Schillerturnhalle

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/209467183012/

ID: 209467183012 **Datum:** 07.03.2017 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Zellerstraße
Hausnummer:	33
Postleitzahl:	77852
Stadt-Teilort:	Offenburg
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Ortenaukreis (Landkreis)
Gemeinde:	Offenburg
Wohnplatz:	Offenburg
Wohnplatzschlüssel:	8317096015
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*
Geo-Koordinaten:	48,4740° nördliche Breite, 7,9509° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Sporthalle wird 1913/15 im Zusammenhang mit dem angrenzenden Schiller-Gymnasium erbaut. 1989/90 wird sie saniert und 1991 als sog. Schillersaal wiedereröffnet.

1. Bauphase: (1913 - 1915)	Errichtung der Turnhalle.
Betroffene Gebäudeteile:	• Erdgeschoss
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt

Bauwerkstyp:	• Anlagen für Bildung, Kunst und Wissenschaft
	  • Schule, Kindergarten
	• Anlagen für Erholung, Freizeit, Sport
	  • Sportanlage

2. Bauphase: (1989 - 1990)	Sanierung der alten Turnhalle.
Betroffene Gebäudeteile:	• Erdgeschoss • Dachgeschoss(e)

Bauwerkstyp:	• Anlagen für Bildung, Kunst und Wissenschaft
	  • Schule, Kindergarten
	• Anlagen für Erholung, Freizeit, Sport
	  • Sportanlage

3. Bauphase: (1991)	Einweihung der renovierten, nun ehem. Turnhalle als "Schillersaal".
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Die Schillerturnhalle steht an der vom Schillerplatz in Richtung Nordosten abgehenden Schillerstraße, zu der sie traufseitig ausgerichtet ist. Sie bildet den nordwestlichen Abschluss des Schulgeländes.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Anlagen für Erholung, Freizeit, Sport • Turnhalle
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	*keine Angaben*
Innerer Aufbau/Grundriss/	*keine Angaben*

Zonierung:

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung: *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail: *keine Angaben*

Konstruktion/Material: *keine Angaben*