Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/209760789514/

ID: 209760789514 **Datum:** 25.03.2015 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Marktplatz
Hausnummer:	8
Postleitzahl:	69469
Stadt-Teilort:	Weinheim
Regierungsbezirk:	Karlsruhe
Kreis:	Rhein-Neckar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Weinheim
Wohnplatz:	Weinheim
Wohnplatzschlüssel:	8226096023
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Traufständiger Bau. Der Unterstock, sowie der 1. und 2.Oberstock ist verputzt. Die Marktseite zeigt keine Auskragungen. Lediglich der talseitige Giebel ist im rückwärtigen Hausbereich zum Teil einsichtig.
Von Haus Nr. 6 ist ein Ausschnitt der unteren Giebelwand (1.Oberstock) näher untersuchbar.
Erkennbar ist ein heute firstparallel verlaufendes Gebälk. Es lagert auf einem Unterzug. Ein Aussteifungsholz lehnt sich an einen Ständer. Die Wand zeigt Farbbefunde.
Auf diesem älteren Bauteil (ehem. giebelständig?) aus den Jahren um 1430(d) wurde im Jahre 1640(d) ein

neues Stockwerk und ein Dachwerk aufgeschlagen.

1. Bauphase:
(1430)

Errichtung des Gebäudes um 1430 d.

Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)

2. Bauphase:
(1640)

Aufschlagung des heute vorhandenen 2. Oberstocks und des Dachwerkes um 1640 d.

Betroffene Gebäudeteile:

- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Datierung

Beschreibung

Umgebung, Lage: *keine Angaben*

Lagedetail: *keine Angaben*

Bauwerkstyp: *keine Angaben*

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): *keine Angaben*

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: *keine Angaben*

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung: *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail: *keine Angaben*

Konstruktion/Material: *keine Angaben*