Wohnstallhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/210229933819/

ID: 210229933819 **Datum:** 11.09.2020 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Dörzbacher Straße
Hausnummer:	46
Postleitzahl:	97980
Stadt-Teilort:	Rengershausen
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Main-Tauber-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Bad Mergentheim
Wohnplatz:	Rengershausen
Wohnplatzschlüssel:	8128007016
Flurstücknummer:	80, 78
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Ostgiebel

Abbildungsnachweis:
BfhB

Bildbeschreibung:
Südfassade

Abbildungsnachweis:
BfhB

Bildbeschreibung:
Südfassade Westteil

Abbildungsnachweis:
BfhB

Bildbeschreibung:
Nordfassade Ostteil

Abbildungsnachweis:
BfhB

Bildbeschreibung:
Nordfassade Westteil

Abbildungsnachweis:
BfhB

Bildbeschreibung:
Westgiebel

Abbildungsnachweis:
BfhB

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Gebäude wurde 1733 errichtet.

1. Bauphase:
(1733)

Errichtung

Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Noch anzulegen

Beschreibung

Umgebung, Lage: Giebelständig zur Ortsdurchfahrtsstraße ausgerichtet.

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp: *keine Angaben*

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Zweistöckiges Gebäude mit massivem Erdgeschoss und aufgehendem Fachwerk.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: *keine Angaben*

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): Schäden im Gewölbekeller und an den Putzoberflächen, teilweise abgängig.

Bestand/Ausstattung: Teilweise noch barocke Fassungsreste bis hin zur Ausstattung der Nachkriegszeit.
Polychrome und monochrome Fassungen an beinahe allen Oberflächen (Gewölbekeller ausgeschlossen).

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:
- Wandfüllung/-verschalung/-verkleidung
  - Flechtwerk
  - Lambris/Täfer
- Gewölbe
  - Tonnengewölbe
- Dachform
  - Satteldach
- Dachgerüst Grundsystem
  - Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl
- Detail (Ausstattung)
  - bemerkenswerte Wand-/Deckengestaltung

Konstruktion/Material: *keine Angaben*