

Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/210437427321/>

ID: 210437427321

Datum: 23.04.2024

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Entengasse
Hausnummer:	6
Postleitzahl:	74865
Stadt-Teilort:	Neckarzimmern
Regierungsbezirk:	Karlsruhe
Kreis:	Neckar-Odenwald-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Neckarzimmern
Wohnplatz:	Neckarzimmern
Wohnplatzschlüssel:	8225067005
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Der dendrochronologischen Untersuchung nach ist als Baujahr des Hauses das Jahr 1590 (d) anzunehmen. Eine weitere Probe, die der nördlichen Stuhlsäule der Westwand im 1. DG entnommen wurde, datiert auf das Jahr 1724 und lässt auf eine Reparatur vermutlich des gesamten Westgiebels schließen.

1. Bauphase: Erbauung des Wohnhauses (d)

(1590)

Betroffene Gebäudeteile:

- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus

2. Bauphase:
(1724)

Reparatur des gesamten Westgiebels, wahrscheinlich mit der gleichzeitigen Abwalmung der oberen Dachhälfte.

Betroffene Gebäudeteile:

- Dachgeschoss(e)

**Besitzer:in**

keine Angaben

**Zugeordnete Dokumentationen**

- Bauhistorisches Kurzgutachten

**Beschreibung****Umgebung, Lage:**

Giebelständig an der nördlichen Seite der Entengasse stehend.

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus

**Baukörper/Objektform
(Kurzbeschreibung):**

Die zur Straße gerichtete östliche Außenwand bildet die Hauptfassade des Hauses und ist entsprechend aufwendig gestaltet. Sie besteht aus einem fast geschoßhohen Kellersockel aus grob quaderförmig behauenen Sandsteinen, zwei Vollgeschossen in Fachwerk und einem ebenfalls in Fachwerk konstruierten Giebeldreieck, das eine dreigeschossige Aufteilung mit winzigem Krüppelwalm im obersten Geschoss zeigt.

**Innerer Aufbau/Grundriss/
Zonierung:**

keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B.
Schäden, Vorzustand):**

keine Angaben

Bestand/Ausstattung:

keine Angaben

**Konstruktionen****Konstruktionsdetail:**

- Dachgerüst Grundsystem
- Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl

- Dachform
 - Satteldach mit einseitigem Schopfwalm
- Mischbau
 - Obergeschoss(e) aus Holz

Konstruktion/Material:

OG und die beiden unteren Dachgeschosse kragen über Stichgebälken vor; das Dach ist als Sparrendach mit Kehlbalkenlage konstruiert. Die Aussteifung im 1. DG übernimmt ein dreifacher stehender Stuhl mit zwei liegenden Bindern im Dachraum. Das 2. DG besitzt einen doppelten stehenden Stuhl mit zwei liegenden Bindern im Dachraum, die über denen des ersten DG stehen. Im Westen wurde das Dach nachträglich bis zur unteren Kehlbalkenlage abgewalmt.